

- Gegenstand : EASA Anerkennung von DG Service Infos
- Betroffen : siehe Liste unten
- Dringlichkeit : siehe Liste unten
- Vorgang : Einige neuere Service Infos, die auf der DG web-site veröffentlicht sind, werden mit dieser technischen Mitteilung EASA anerkannt.
- Maßnahmen : Die Service Infos werden mit Vermerk der EASA Anerkennung neu auf der DG web-site neu veröffentlicht.
- Material : Service Infos siehe Liste unten.

Bruchsal den 28.03.2008

Bearbeiter: Die Änderungen wurden am 23. April 2008 durch die EASA zugelassen
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks mit Zulassungs-Nr. EASA.AC.09568



Service Info Nr.	Gegenstand	Betroffen	Dringlichkeit	Erst Ausgabe
52	Aufkleben von Plexiglashauben	Alle	Bei Reparatur	01.10.03
58	Triebwerk / Gaszugfeder	DG-800B	Bei Reparatur	3.02.06
59	Fahrwerkswarnung	DG-1000 bis 10-73	31.07.2006	17.05.06
60	Fahrwerksverriegelung,	DG-1000 bis 10-79	Maßnahme 1: 31.07.06 Maßnahme 2: bei Bedarf	17.05.06
61	Getriebemotor mit Bremse für Spindeltrieb	DG-400, DG-800A	Bei Reparatur	9.11.06
62	Fahrwerksverriegelung	DG-1000S und T bis 10-90	Bei Bedarf	29.09.07
63	Anlasser für Rotax 505	DG-400, DG-800A	Bei Reparatur	28.03.07
67	Ballastkasten in der Seitenflosse, Moosgummiringe	DG-1000S und T	Vor dem nächsten Flug und bei Änderung der Beladung des Ballastkastens in der Seitenflosse	05.11.07
68	Neue Materialbezeichnungen	Alle	Bei Reparatur	28.03.08