



Deutsche Ausgabe

Gegenstand : Einbau von Reibbremsen an den Bremsklappen

Betroffen Typ: DG-1000
 Baureihe: alle

Dringlichkeit : Optional, serienmäßig ab W.Nr. 10-252

Vorgang : Es kann zu Schwingungen der Bremsklappen kommen, wenn die Bremsklappen eingefahren, aber nicht verriegelt sind. Um diese Schwingungen zu verhindern wird direkt an beiden oberen Bremsklappenblechen eine Reibbremse installiert.

Maßnahmen : 1. Einbau gemäß TM1000-33 FE-33-01-01a
 2. Die TM in die Lebenslaufakte einheften
 3. Zeichnung 10F58 am Ende des WHB einheften

Material : Einbauanweisung TM1000-33 FE-33-01-01a und das darin aufgeführte Material,
 Zeichnung 10F58

Gewicht und Schwerpunktlage : Einfluss vernachlässigbar

Hinweise : Die Maßnahmen sind nach den Bestimmungen des Part M in einem genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen.
 Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben.

Die Reibbremse wird bei der nächsten Handbuchrevision in WHB Diagramm 4 aufgenommen.

Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, e-mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bruchsal den
 09.08.2017

Bearbeiter: Die Änderungen/Reparaturen wurden am 09.08.2017 unter dem Privileg
 Vosseler DOA Ref. EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TM1000-33 genehmigt.