

Gegenstand : Handbuchrevision

Betroffen : DG-1000S alle W.Nr.

Dringlichkeit : optional

Vorgang : Handbuchrevision auf Grund neuer Erkenntnisse

Maßnahmen : Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe Januar 2005 gekennzeichnet mit TM 413/8.
Flughandbuch: 0.1, 0.3, 0.4, 2.7, 3.5, 4.1, 4.17
Wartungshandbuch: 0.2, 0.4, 0.5, 0.11, 2.6, 4.4, 6.2, 6.4, 7.1

Material : Handbuchseiten siehe oben

Gewicht und
Schwerpunktlage : /

Hinweise : Durchführung der Maßnahmen kann durch den Halter erfolgen.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung spätestens bei der nächsten jährlichen Nachprüfung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 28.01.2005

LBA – anerkannt



Blum
22. FEB. 2005

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Wilhelm Dirks

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Swen Lehner

Swen Lehner

Zugelassen durch die EASA am 01. März 2005
mit Zulassungs-Nr. 2005 - 2034