



Gegenstand : Handbuchrevision

Betroffen Muster: DG- Single seaters
Baureihe: DG-200 alle

Dringlichkeit : 31.12.2020

Vorgang : Wenn neue Flughandbücher von DG bezogen wurden, kann es sein, dass Seiten mit Angaben zu älteren Versionen von Haubenverschluß und Haubennotabwurf darin fehlen, die betroffenen Seiten wurden so überarbeitet, dass sie jetzt für alle Versionen gelten.
Revision den Flug- und Wartungshandbücher.

Maßnahmen : Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe September 2020 gekennzeichnet mit TM DG-SS-06.
Die markierten Änderungen sind zu beachten.
DG-200: FHB: 1a, 12, 16
DG-200/17FHB: 17/1a, 17/12, 17/16
DG-200/17C FHB: 17C1, 17/12, 17/16
Wartungshandbuch DG-200: 0.1, 0.3, 0.4, 1.4, 1.23, 3.6 (Diagramm 6)

Material : Handbuchseiten siehe Maßnahmen

Gewicht und Schwerpunktlage : Kein Einfluss

Hinweise : Die Maßnahmen können vom Pilot/Eigentümer selbst durchgeführt werden, Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist vom Pilot/Eigentümer zu prüfen und gemäß MA.801 (b) 3. freizugeben.
Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, E-Mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bruchsal den 23.09.2020
Bearbeiter: W. Dirks Die Änderungen/Reparaturen wurden am 23.09.2020 unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TM DG-SS-05 genehmigt.