



Gegenstand : Handbuchrevision

Betroffen Muster: DG- Single seaters
Baureihe: DG-300 alle

Dringlichkeit : 31.12.2020

Vorgang : Wenn neue Flughandbücher von DG bezogen wurden, kann es sein, dass Seiten mit Angaben zu älteren Versionen von Haubenverschluss und Haubennotabwurf darin fehlen, die betroffenen Seiten wurden so überarbeitet, dass sie jetzt für alle Versionen gelten. Weiterhin wurden auch die TM359/4 für DG-300 W.Nr. 1-6 und die reduzierten Betriebsgrenzen wenn DG-300 von der TM 359/24 Maßnahme A betroffen sind mit eingearbeitet, so dass das Flughandbuch jeder DG-300 Baureihen jetzt für allen Versionen gilt. Revision der Flug- und Wartungshandbücher.

Maßnahmen : Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe August 2020 gekennzeichnet mit TM DG-SS-05. Die markierten Änderungen sind zu beachten.
DG-300 ELAN: FHB: 0.1, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 15a, 17, 18, 19, 23, 25a, 33
DG-300 Club ELAN FHB: 0.1, 1, 2, 4 - 6, 8, 9, 11, 12, 15, 15a, 17, 19, 23, 26, 35
DG-300 ELAN ACRO FHB: 0.1, 1, 2, 4 - 6, 8 - 12, 15, 15a, 18, 20, 24, 26, 32, 41 (Seiten 25 + 27-29 können wieder eingeordnet werden)
DG-300 Club ELAN ACRO FHB: 0.1, 1, 2, 4 - 6, 8 - 12, 15, 15a, 18, 20, 24, 26, 32, 41 (Seiten 25 + 27-29 können wieder eingeordnet werden)
Wartungshandbuch DG-300: 0.1, 0.3, 0.4, 0.6 – 0.8, 1.4, 2.1, 4.6, 6.3, 8.8 – 8.12, 9.9 – 9.12

Material : Handbuchseiten siehe Maßnahmen

Gewicht und Schwerpunktlage : Kein Einfluss

Hinweise : Die Maßnahmen können vom Pilot/Eigentümer selbst durchgeführt werden, Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist vom Pilot/Eigentümer zu prüfen und gemäß MA.801 (b) 3. freizugeben.
Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, E-Mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bruchsal den 18.09.2020
Bearbeiter: W. Dirks Die Änderungen/Reparaturen wurden am 18.09.2020X unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TM DG-SS-05 genehmigt.

Wilhelm Dirks