

Berichtigungsstand des Wartungshandbuches

Lfd. Nr.	Seite	Bezug	Datum	Unterschr.
30	2,3,29a,46d,53	Handbuchrevision TM 826/35	März 97	
31	0.1, 3a,13	Propeller (Option) TM 826/36	Juni 97	
Diese Berichtigung muß nur im Handbuch eingeordnet sein, wenn TM 826/36 durchgeführt wurde.				
32	0.3, Diagramm 6	Triebwerk TM 826/42	August 01	

0.3

Zwischen allen Schraubenköpfen und Aluminiumteilen befinden sich Unterlegscheiben DIN 125 Stzn, auch wenn diese nicht in diesem Plan angegeben sind.

