

**Hinweis zur TM843/29 Ausfahreinheit, Spindeltrieb Gabel hinten DG-500MB**

Wenn die neue Gabel 8M233/1 (Zeichnung Ausgabe h) eingebaut wird, ist die Sicherung nach TM843/24 Maßnahme 2 nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr möglich. Der Einbau entspricht wieder dem Diagramm 13b des DG-500MB Wartungshandbuches mit den Änderungen gemäß Zeichnung 8M227 Ausgabe i.

Falls nicht mehr vorhanden, sind die Schrauben M8x45 LN9037 und M10x58 LN9037 zusammen mit der Gabel zu bestellen.

Bruchsal 28.04.2009

W. Dirks