

GEGENSTAND : Windenstart

BETROFFEN : DG-500/22 ELAN

DRINGLICHKEIT : 31. Mai 1992

VORGANG : Bei Windenstarts, insbesondere beim ein-  
sitzigen Fliegen kann es zu starkem Aufbäu-  
men des Flugzeuges kommen, wenn nicht genug  
nachgedrückt wird. Deshalb wird das Verfah-  
ren im Flughandbuch genauer beschrieben.  
Zusätzlich soll die Einstellung der Trimmung  
überprüft werden.

MASSNAHMEN : 1. Austausch der folgenden Handbuchseiten  
gegen die beiliegenden mit Ausgabedatum  
März 1992  
Die markierten Änderungen sind zu beach-  
ten  
**Flughandbuch**  
0.1 Berichtigungen  
0.3 gültige Seiten  
4.11 Windenstart

2. Einstellung der Trimmung gemäß Wartungs-  
handbuch 1.2.5 Seite 7 überprüfen und  
falls erforderlich, korrigieren.

MATERIAL : Handbuchseiten s. Maßnahme 1

GEWICHT UND  
SCHWERPUNKTLAGE : ./.

HINWEISE : Die Maßnahmen können vom Halter selbst  
durchgeführt werden.  
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maß-  
nahmen sind von einem Prüfer Klasse 3 mit  
entsprechender Berechtigung in den Betriebs-  
aufzeichnungen zu bescheinigen

Bruchsal 4, den 17. März 1992 LBA - anerkannt

Bearbeiter:

*Wicheln*



*A. Furt*

31. März 1992

Musterprüfer:

*Lange*