



- Gegenstand : Handbuchrevision
- Betroffen Muster: DG single seaters
Baureihe: DG-600, DG-600/18, DG-600M, DG-600/18M
- Dringlichkeit : 31.12.2021
- Vorgang : Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
- Maßnahmen : Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe August 2021 gekennzeichnet mit TM DG-SS-07. Die markierten Änderungen sind zu beachten.
- Flughandbücher
DG-600: 0.1, 0.3, 0.4, 7.2
DG-600/18: 0.1, 0.3, 0.4, 2.3, 7.2
DG-600M: 0.1, 0.3, 0.5, 7.
DG-600/18M: 0.1, 0.3, 0.5, 2.3, 7.2
- Wartungshandbücher:
DG-600: 0.1, 0.3, – 0.4, 0.6, 1.1, 1.3 - 1.6, 4.6, 8.1,
Diagramme 3a, 7c, Zeichnung 6F39
- DG-600M: 0.1, 0.3 – 0.6, 0.10, 1.1, 1.3 - 1.6, 4.6, 8.1 – 8.3
Diagramme 3, 7b, Zeichnung 6F39
- Material : Handbuchseiten siehe oben.
- Gewicht und Schwerpunktage : Kein Einfluss
- Hinweise : Die Maßnahmen können vom Pilot/Eigentümer selbst durchgeführt werden, Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist vom Pilot/Eigentümer zu prüfen und gemäß MLA.801 (b) 3. freizugeben.
- Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, E-Mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bruchsal den

Bearbeiter: Die Änderungen wurden am 31.08.2021 unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TM DG-SS-07 genehmigt.

Wilhelm Dirks