

Ergänzung zur TM 873/14

Der Winkel 8St81/2 wird mit Muttern M6 SSN03 anstelle M6 LN9348 auf die GFK Platte montiert.

Dadurch ändert sich die Materialliste auf:

1x M6 LN9348

2x M6 SSN03

anstelle von 3x M6 LN9348

Ausgabe der Zeichnung 8St82 ist 11.08.99 Änderung a)

W. Dirks

Bruchsal 11.08.99

Amendment to TN 873/14

The bracket 8St81/2 has to be mounted to the GFRP plate with a nuts M6 SSN03 instead of M6 LN9348.

So the material list in the TN must be changed to:

2x SSN03

1x M6 LN9348

instead of 3x M6LN9348

The actual installation drawing 8St82 with modification a) was issued 11.08.99.

W. Dirks

Bruchsal 11.08.99