DG Flugzeugbau GmbH Postfach 4120 76625 Bruchsal **Technische Mitteilung** 

Nr. 873/14

Seite 1 von 1

Tel. 07257/890

Gegenstand : Parkbremse

Betroffen : DG-800A, LA, DG-800B

Dringlichkeit : Keine, Option

Um zu vermeiden, daß auf Hartbahnen die Radbremse festgehalten werden muß, Vorgang

um z.B. beim Anlassen ein Vorrollen des Flugzeuges zu verhindern, wurde eine

Parkbremse entwickelt.

Maßnahmen 1. Einbau der Teile 8St81/1 und 8St81/2 gemäß Zeichnung 8St82.

> a) Stellschraube des Radbremszuges am Fahrwerk so weit lösen, daß die Bremsklappensteuerung bis an den Anschlag gezogen werden kann. Falls eine optionale Scheibenbremse eingebaut ist, so muß der Bremszug an der Bremsklappenkupplungswelle gelöst werden, dazu sind Gepäckraumböden

und -rückwand auszubauen.

b) Die Verschraubung zwischen Stoßstange 6St15 und dem Gelenkstangenkopf von 6St14 lösen. Teil 8St81/1 auf die Gabel von 6St15 aufsetzen und wieder verschrauben. Neue Stoppmutter verwenden, Schraube von unten nach oben

montieren

c) Den Winkel 8St81/2 auf die GFK Platte montieren und die Klebefläche im Rumpf anzeichnen. Falls die Schrauben auf dem hellgrau lackierten Teil, welches das Rohr für das Seitenruderseil umschließt, anstehen, so muß entsprechend von diesem Teil weggeschliffen werden. GFK Platte und Klebefläche im Rumpf aufrauhen und das Ganze mit mit Baumwollflocken eingedicktem Epoxidharz verkleben. Dazu eine 6mm dicke Platte als Abstandhalter mit Klebeband auf der Stoßstange befestigen und den Winkel

darauf auflegen.

d) Radbremse wieder einstellen, bzw. anschließen.

Seiten 0.1, 0.5, 7.5 im Flughandbuch austauschen, Ausgabe Juni 99,

gekennzeichnet mit TM 873/14.

Material Handbuchseiten siehe Maßnahme 2

Zeichnung 8St82

8St81/1 8St81/2

GFK Platte 20x40 1,5mm dick 2 Schrauben M6x10 DIN7991-8.8zn

3 Muttern M6 LN9348

Epoxidharz siehe Auswahl im Reparaturhandbuch

Baumwollflocken

Gewicht und

Schwerpunktlage : vernachlässigbar

Hinweise : Durchführung der Maßnahme 1 nur beim Hersteller oder einem anerkannten

luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen

sind nachprüfpflichtig.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 30.06.99 LBA - anerkannt

Bearbeiter:

Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Musterprüfer:

Dipl. Ing. Swen Lehner