

- Gegenstand : Einbau einer Scheibenbremse
- Betroffen : DG-800B mit Motor SOLO 2625
- Dringlichkeit : Optional bei Herstellung oder als Nachrüstung
- Vorgang : Auf Kundenwunsch wird der Einbau einer Scheibenbremse ermöglicht
- Maßnahmen :  
1. Einbau der Bremsanlage mit hydraulischer Scheibenbremse und des dazugehörigen Rades gemäß Arbeitsanweisung Nr. 1 zu TM 873/17  
2. Die folgenden Handbuchseiten gegen die neuen Seiten Ausgabe Oktober gekennzeichnet mit TM873/17 austauschen, bzw. ergänzen. Die markierten Änderungen sind zu beachten.  
Flughandbuch: 0.2, 0.4, 0.5, 4.8, 4.9, 7.14  
Wartungshandbuch: 1, 2, 4, 13, 85, 85a
- Material :  
1. Material siehe Stückliste zur Arbeitsanweisung Nr. 1 zu TM 873/17  
2. Arbeitsanweisung Nr. 1 zu TM 873/17  
3. Zeichnungen 8R96, 8R97, 8FW15  
4. Handbuchseiten siehe Maßnahme 2
- Gewicht und Schwerpunktlage : Gewichtserhöhung ca. 1 kg, Einfluß auf die Schwerpunktlage vernachlässigbar
- Hinweise : Durchführung der Maßnahme 1 nur beim Hersteller oder einem anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfpflichtig.  
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 25.10.99

LBA - anerkannt

Bearbeiter:  
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Musterprüfer:  
Dipl. Ing. Swen Lehner