

- Gegenstand : Handbuchrevision
- Betroffen : DG-800B mit Motor Solo 2 625, alle W.Nr.
- Dringlichkeit : Vor der nächsten 25 Stunden Kontrolle, aber spätestens bis zur nächsten Jahresnachprüfung
- Vorgang : 1. Handbuchrevision
2. Der Abzieher W40 wurde verstärkt, falls ein Abzieher hergestellt werden soll, ist er nach der neuen Zeichnungsausgabe anzufertigen.
- Maßnahmen : Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten Ausgabe Februar 2001 gekennzeichnet mit TM 873/23
Flughandbuch: 0.2, 0.4, 4.14, 4.26, 5.5
Wartungshandbuch: 1a, 2, 3, 4, 4a, 7, 16, 43-46a, 49, 73, 76, 91, Anhang 96, Diagramm 10a, Ausgabe Feb. 2001, Zeichnung W40 Ausgabe 30.11.99
- Material : Handbuchseiten siehe oben und Zeichnung W40
- Gewicht und Schwerpunktlage : /
- Hinweise : Die Durchführung aller Maßnahmen kann durch den Halter erfolgen.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung bei der nächsten Jahresnachprüfung zu prüfen und in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 16.02.2001

LBA - anerkannt

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

(Stempel) gez. *Blume*

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Swen Lehner

26. FEB. 2001