

- Gegenstand : Handbuchrevision
- Betroffen : DG-808C alle Baureihen, alle W.Nr.
- Dringlichkeit : Maßnahme 1: Bis zur nächsten jährlichen Nachprüfung
Maßnahme 2: Optional
- Vorgang : 1. Auf Grund der Zulassungsarbeiten der FAA wurde einige Fehler in den Handbüchern festgestellt und korrigiert sowie einige Informationen ergänzt.
2. Um alle neuen im Flughandbuch beschriebenen DEI-NT Funktionen nutzen zu können, ist ein update erforderlich.
- Maßnahmen : 1. Handbuchrevision:
Flughandbuch: Seiten 0.1, 0.3 – 0.5, 1.5, 2.9 - 2.11, 5.5, 7.10, 7.13 - 7.15 gegen neue Seiten Ausgabe September 2007 markiert mit TM800/34 austauschen.


Wartungshandbuch: Seiten 0.1, 0.4, 0.6, 0.7, 0.10, 1.28, 1.29, 3.3, 3.5, 3.11, 4.2 gegen neue Seiten Ausgabe September 2007 markiert mit TM800/34 austauschen. TM Nr. 4600-2-2 der Fa. Solo hinter den WHB Anhängen einheften.

2. DEI-NT Software update auf die neueste Version 1.7. Dazu ist das DEI-NT zum Hersteller zu senden.
- Material : Handbuchseiten s. Maßnahmen
- Gewicht und Schwerpunktlage : /
- Hinweise : Die Maßnahmen können vom Halter selbst durchgeführt werden.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung bei der nächsten Jahresnachprüfung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 18.09.2007

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Zugelassen durch die EASA am 9.10.2007



mit Zulassungs-Nr. EASA.A.A.08192