DOA EASA.21J.530



Technische Mitteilung Nr. TM6042

Dok.-Nr.:

TM6042 FE-29-01

Ausgabe: 01.a Datum: 30.11.2017

EBH Teil III

Gegenstand

: Cockpit Luft Absaugung (Mandl)

Betroffen

Typ: LS Sailplanes

Baureihe: LS6, LS6-a, LS6-b, LS6-c, LS6-c18, LS6-18W

Dringlichkeit

: Optional (als Nachrüstung)

Vorgang

: Es wurde eine Cockpit Luft Absaugung entwickelt. Durch diese soll die Luft gezielt an einer Stelle aus dem Rumpf abgesaugt werden und nicht z.B. durch Haubenspalte entweichen. Dies soll auch eine Verbesserung der Lüftung und einen positiven Einfluss auf die Flugleistungen bewirken.

Maßnahmen

1. Einbau nach Einbauanweisung TM6042 FE-33-01-01a und Zeichnung

BR-266

2 Die TM in die Lebenslaufakte einheften.

Material

: Einbauanweisung TM6042 FE-33-01-01a. Zeichnungen BR-266, BR-259.

Nachrüstsatz bestehend aus BR-257 und BR-258/2.

Gewicht und

Schwerpunktlage

: Einfluss vernachlässigbar

Hinweise

: Die Maßnahmen sind nach den Bestimmungen des Part M in einem

genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen. Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben.

Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, e-mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bruchsal den 30.11.2017

Bearbeiter: Vosseler Die Änderung wurde am 14.12.2017 unter dem Privileg DOA Ref. EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TM6042 genehmigt.

Vonele