DG Flugzeugbau GmbH Technische Mitteilung Seite 1 von 1
76646 Bruchsal Nr. 8021, 7017

Gegenstand : Einbau eines kleineren Spornrads

Betroffen : LS sailplanes alle LS7 Baureihen

LS8 alle Baureihen

Dringlichkeit : Keine, wahlweise nachträglicher Einbau

Vorgang : Wahlweise können der Schleifsporn oder das Spornrad 210x65 durch ein kleineres

Spornrad Typ Mini 150 6PR Fa. Tost ersetzt werden.

Maßnahmen : 1. Einbau eines kleinen Spornrades Typ Tost Mini 150 6PR entsprechend

Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM 8021 und Zeichnung BR-263.

2. Handbuchrevision: Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen neue Seiten mit Ausgabe Dezember 2014 gekennzeichnet mit TM8021, bzw. 7017.

Die am rechten Seitenrand markierten Änderungen sind zu beachten.

Flughandbuch LS7: 0-1, 0-3, 0-4, 4-6 Flughandbuch LS7-WL: 0-1, 0-3, 0-4, 4-7 Wartungshandbuch LS7: 0-1, 0-3, 0-4, 7-2, 7-3

Flughandbücher LS8, LS8-a, LS8-b, LS8-18: 0-1, 0-3, 0-4, 4-7

Flughandbuch LS8-s und LS8-sb: 0.1, 0.4, 0.5, 4.7, 7.7

Flughandbuch LS8-st (für Baureihe LS8-t): 0.1, 0.5, 0.7, 4-15, 7-7 Wartungshandbuch LS8 (-a, -b, -18): 0-1,0-3, 0-5, 7-1 bis 7-4 Wartungshandbuch LS8-s und LS8-sb: 0-1, 0-3, 0-6,1-15, 8-1

Wartungshandbuch LS8-st (für Baureihe LS8-t): 0-1, 0-3, 0-7, 1-17, 8-1

Material : Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM 8021 + TM7017

Zeichnung BR-263

Nachrüstsatz Artikel-Nr. 45000825

Weiteres Material siehe Liste in Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM 8021 + TM7017

Gewicht und Schwerpunktlage

Bei Durchführung der Maßnahme ist eine neue Schwerpunktwägung durchzuführen : und es ist ein neuer Wägebericht zu erstellen.

Hinweise : Die Maßnahmen sind in einem gemäß Teil-145 genehmigten Betrieb, oder aber in

einem nach Teil M, Subpart F genehmigten Betrieb, nach den Bestimmungen des

Part M durchzuführen.

Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben.

Bruchsal den 12.02.2015

Bearbeiter: W. Dirks Die Änderungen wurden am 24.02.2015 durch die EASA zugelassen

mit Zulassungs-Nr. 10052403

Wilhelm Do

