

Rolladen-Schneider Flugzeugbau GmbH LBA.NSD.002	Technische Mitteilung Nr. 8011	LS8-a LS8-18	Blatt 1 von 1 Ausgabe: 01.Dez.2001
---	--------------------------------	-----------------	---------------------------------------

Gegenstand: Flug- und Wartungshandbuch:  
Verschiedene Ergänzungen (Kupplungen, JNP Checkliste)  
Wahlweises Trimmen durch Ausbau der Heckbatterie.

Betroffen: **Segelflugzeuge LS8-a und LS8-18, alle Werknummern.**

Dringlichkeit: Bis zur nächsten Jahresnachprüfung

Vorgang: Die Heckbatterie (Zeichnung 3BR-199) kann zum Verringern der Mindestzuladung ausgebaut werden (Bisher **fester** Einbau). Ist sie die einzige Batterie in Benutzung, dann muß sie im Kofferraum installiert werden.

Maßnahmen und Material:

Durch den Halter:

Austausch folgender Blätter der Flughandbücher gegen Ausgabe Dez. 2001:  
LS8-a Rev. 1: 0-1, 0-3 bis 0-5, 2-6, 2-7, 2-10, 2-13, 4-3, 4-8 bis 4-10, 4-16,  
4-18, 4-22, 6-2, 6-3, 8-4.

LS8-18 Rev. 1: 0-1, 0-3 bis 0-5, 2-6, 2-7, 2-10, 2-13, 4-3, 4-8 bis 4-10, 4-16,  
4-18, 4-22, 6-2, 6-3, 8-4.

Austausch folgender Blätter der Wartungshandbücher gegen Ausgabe  
Dez. 2001:

LS8-a Rev.1: 0-4, 0-5, 1-1, 1-1a, 2-1 bis 2-6, 5-1, 10-1, 14-2, 14-4,  
14-12.

LS8-18 Rev.1: 0-4, 0-5, 1-1, 1-1a, 2-1 bis 2-6, 3-1, 5-1, 10-1, 14-2, 14-4,  
14-11, 14-12.

Durch den Prüfer:

Kontrolle der Zuladungsbereiche, Austausch des Cockpit-Datenschilds und  
Änderung der Mindestzuladung auf dem Datenschild und unter der  
Instrumentenabdeckung. Eintrag aller Zuladungsvarianten auf den  
Flughandbuchseiten 6-2/3. Zum Verfahren siehe auch Wartungshandbuch,  
Kapitel 2 und neuer Wiegebericht Blatt 14-4.

Hinweise: *Handbuchänderung durch den Halter.*

Festlegung der neuen Zuladungen sowie Bescheinigung der Durchführung im  
Bordbuch und im TM-LTA-Durchführungsbeleg, Wartungshandbuch Blatt  
14-1 durch Prüfer Klasse 3.

LBA-anerkannt:



25. 01. 02

Prepared: 01.12.2001	Verified: <i>Behaupten</i>	Complies:
-------------------------	----------------------------	-----------

Werknummer: \_\_\_\_\_ Kennzeichen: \_\_\_\_\_ Baujahr: \_\_\_\_\_

TM / LTA	Betroffenes Bauteil	Datum	Maßnahme / Änderung	1*	periodisch	Fristen	Bescheinigung LTB / Prüfer
8001	Vorbereitung für LS8-18	12.06.96	Bauliche Abweichung bei Herstellung	X		wahlw	
8002	Änderung LS8-a in LS8-18	11.03.99	Außenflügel u.a. (nur bei TM 8001)	X		wahlw	
8004/2 99-268/2	Haubennotabwurf bei 40 cm breitem Instrumentenbrett	12.02.01	Einbau Abweiser mit Kantenschutzprofil	1*		vor nächst. Flug	
8005 2000-084	Bremsklappenhebel Flügel	14.09.99	Kontrolle Korrosion und Verklemmen	X		vor nächst. Flug	
8006 / 2 2000-086	Zusatzentwässerung beide Außentanks	21.10.99	Nur bei Fehlfunktion verschließen	X	---	Nur Fallweise	
8007 2000-067	Flug- und Wartungshandbuch LS8-a	25.11.99	Neue Ausgabe April 1999	X	---	Innerh. 3 Monaten	
8009	Flughandbuch in Englischer Sprache	31.05.00	-----	0	0	-----	N/A
8010 2001-200	Erhöhung der Betriebszeit bis zu max. 12000 Std.	16.11.00	keine	X		vor 3000 Ges.-Std.	
8011 2002-xxx	Heckbatterie als Trimmöglichkeit und versch. Ergänzungen	20.06.01	Änderung Flug- und Wartungshandbuch Rev. 1	X		Vor nächst. JNP	

Prepared: 01.02.02	Verified:	Complies:
-----------------------	-----------	-----------

Werknummer:

Kennzeichen:

Baujahr:

TM / LTA	Betroffenes Bauteil	Datum	Maßnahme / Änderung	1*	periodisch	Fristen	Bescheinigung LTB / Prüfer
8001	Vorbereitung für LS8-18	12.06.96	Bauliche Abweichung bei Herstellung	X		wahlw	
8002	Änderung LS8-a in LS8-18	11.03.99	Außenflügel u.a. (nur bei TM 8001)	X		wahlw	
<u>8004/2</u> 99-268/2	Haubennotabwurf bei 40 cm breitem Instrumentenbrett	12.02.01	Einbau Abweiser mit Kantenschutzprofil	1*		vor nächst. Flug	
<u>8005</u> 2000-084	Bremsklappenhebel Flügel	14.09.99	Kontrolle Korrosion und Verklemmen	X		vor nächst. Flug	
<u>8006/2</u> 2000-086	Zusatzentwässerung beide Außentanks	21.10.99	Verschließen	X	---	Vor Nutzung Wasserb.	
<u>8007</u> 200-067	Flug- und Wartungshandbuch <b>LS8-a</b>	25.11.99	-----	0	0	-----	N/A
<u>8008</u>	Wartungshandbuch in <b>Englischer</b> Sprache	06.04.00	Revision 1	1*		Vor nächst. JNP	N/A
8009	Flughandbuch LS8-a in <b>Englischer</b> Sprache	31.05.00	-----	0	0	-----	N/A
<u>8010</u> 2001-200	Erhöhung der Betriebszeit für LS8-a						N/A
<u>8011</u> 2002-xxx	Heckbatterie als Trimmöglichkeit und versch. Ergänzungen	20.06.01	Änderung Flug- und Wartungshandbuch Rev. 1	X		Vor nächst. JNP	

Erstellt: 01.02.02	Geprüft:	Complies:
-----------------------	----------	-----------