Rolladen Schneider

Flugzeugbau GmbH

Blatt 3024-1

Ausgabe 11.3.81

Betrifft:

Wölbklappensicherung

Betroffen:

Segelflugzeug LS3-17 Frankreich

Dringlichkeit:

entfällt

Vorgang:

Bei verdrehtem Einhängen des Sicherungsseils können sich

die Seilkauschen an ihrer Aufhängung verhaken.

Maßnahmen:

Änderung entsprechend Zeichnung Blatt 3024-2 .

Gewicht und SP-Lage:

entfällt

Hinweise:

Material kann vom Hersteller bezogen werden.

Anerkannt vom Luftfahrt-Bundesamt

18. März 1981

Erstellt: 113.81 Leuk

Geprüft: M. 3. 29 hlegha

