

11.2.82

Rolladen Schneider Flugzeugbau GmbH	Technische Mitteilung	Nr 4007	1
			1.2.82

Gegenstand : Bremsklappen, unteres Blatt

Betroffen : Segelflugzeuge der Baureihe LS4, ab Flügel-Bauteil-Nr: 136,
Fertigstellung: 8.2.82.

Dringlichkeit : entfällt.

Vorgang : Das Versteifen der unteren Bremsklappen-Blätter hat sich
als nicht erforderlich erwiesen. Siehe Einzelnachweise LS4,
Blatt B:2601-2 vom 1.2.82.

Maßnahmen : Änderung der Zeichnung 3 F4-31 in 3 F4-31a.
Änderung auf der Zeichnung 1 BF-29.

Material : Siehe o.a. Zeichnungen.

Gewicht u.
Schwerpunktlagen: Vernachlässigbar.

Hinweise : Betrifft nur die Fertigung.

Anerkannt vom
Luftfahrt-Bundesamt

[Signature]
10. Feb. 1982

Erstellt: 1.2.82 <i>Leucke</i>	Ersetzt:	Geprüft: 1.2.82 <i>Wagner</i>
--------------------------------	----------	-------------------------------