

Rolladen-Schneider Flugzeugbau GmbH LBA-Nr. EB-4 / I-B16	Technische Mitteilung  Nr. 8001	LS8-a	Blatt  Ausgabe 12.Jun.96
--	---------------------------------------	-------	--------------------------------

**Gegenstand:** Vorbereitung für LS8-18

**Betroffen:** Segelflugzeug LS8-a

**Dringlichkeit:** Wahlweise, nur bei der Herstellung

**Vorgang:** Gegenüber der LS8-a entsprechend Musterzustandsliste Zeichnungen vom 07.Mai.96 können Änderungen im Hinblick auf die Spannweitenvergrößerung für LS8-18 durchgeführt werden.

**Gewicht und Schwerpunktlage:** Bei Herstellung berücksichtigt.

**Maßnahmen und Material:**

- 1) Tangentialrohr 28 mm , Zeichnung 1BR-198 anstelle 1BR-187a
- 2) Hauptbolzen 30 mm , Zeichnung 3BF-97a und 1BF-142 anstelle 1BF-122a oder 1BF-138
- 3) Anschlußkasten Außenflügel, Zeichnung 1GF-105a anstelle 1GF-170
- 4) Außenflügelverbindung, Zeichnung 1BF-71h anstelle 1BF-130a
- 5) Flügel-Gewebebelegung, Zeichnung 1GF-178 und 1GF-179 anstelle 1GF-166 und 1GF-167

**Hinweise:** Durchführung nur beim Hersteller.

Bescheinigung der Durchführung durch Prüfer Klasse 3 im Bordbuch sowie im TM-LTA-Durchführungsbeleg, Wartungshandbuch Blatt 14-1.

**LBA-anerkannt:**