


- Gegenstand : Handbuchrevision
- Betroffen : DG-1000T alle W.Nr.
- Dringlichkeit : Bis zur nächsten jährlichen Nachprüfung
- Vorgang : Auf Grund der Zulassungsarbeiten der FAA wurde einige Fehler in den Handbüchern festgestellt und korrigiert sowie einige Informationen ergänzt.
- Maßnahmen : Handbuchrevision:
Flughandbuch: Seiten 0.1, 0.3, 0.4, 2.6, 2.11, 2.12, 2.14 und 4.25 gegen neue Seiten Ausgabe Januar 2007 markiert mit TM1000/10 austauschen

Wartungshandbuch: Seiten 0.0, 0.1, 0.4, 0.6, 3.3, 4.2 und Diagramm 8 gegen neue Seiten Ausgabe Januar 2007 markiert mit TM1000/10 austauschen
- Material : Handbuchseiten s. Maßnahmen
- Gewicht und Schwerpunktlage : /
- Hinweise : Die Maßnahmen können vom Halter selbst durchgeführt werden.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung bei der nächsten Jahresnachprüfung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den 16.02.2007

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Zugelassen durch die EASA am 27.03.2007



mit Zulassungs-Nr. EASA.A.A.01417