0 Allgemeines

0.1 Berichtigungsstand des Wartungshandbuches

Lfd. Nr.	Seite	Bezug	Datum
1	0.0, 0.1, 0.3 ÷ 0.7, 0.9, 0.12 ÷ 0.14, 1.2, 1.5, 1.8, 1.9, 1.,11, 1.12, 1.15, 1.24, 1.33, 1.34, 2.1 ÷ 2.4, 3.1 ÷ 3.5, 3.7, 4.6 ÷ 4.8, 4.11, 4.12, 4.19 ÷ 4.24, 4.26, 4.27, 4.29, 4.30, 6.1, 6.2, 6.4, 7.2, 8.1 ÷ 8.4, Diagramme 2, 3, 7, 15, 16, 23, Zeichnung W59 einfügen, 10E202 Ausgabe c (nur mit Kühlwasserpumpe Pierburg)	Handbuchrevision Alternative Kühlwasserpumpe TM1000/22	Oktober 2012
2	0.1, 0.3, 0.6, 0.11, 0.13, 0.14, 1.3, 1.4, 1.10, 8.2, 8.3, 8.5	Handbuchrevision TM1000/23	Juli 2014
3	0.1, 0.4, 0.6, 1.28, 3.8, 8.2 – 8.4, Diagramm 16	Kraftstoffdruckregler, Handbuchrevision TM1000/27	Juli 2015
4	0.1, 0.4 ÷ 0.7, 3.7, 4.25, 7.1, 7.2, 8.3, Diagramm 2, 10E202, Prüfanweisung Nr. 1 zu TM1000/30	Kontrollen Antriebsträger Handbuchrevision TM1000/30	März 2016

Verzeichnis der gültigen Seiten (ff)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt	ersetzt	ersetzt
		-			
	1.24	Oktober 2010	Oktober 2012		
	1.25	11			
	1.26	11			
	1.27	"			
	1.28	"	Juli 2015		
	1.29	Oktober 2010			
	1.30	"			
	1.31	"			
	1.32	"			
	1.33	"	Oktober 2012		
	1.34	"	Oktober 2012		
	1.35	"			
2	2.1		Oktober 2012		
	2.2	"	Oktober 2012		
	2.3	"	Oktober 2012		
	2.4	"	Oktober 2012		
	2.5	"			
	2.6	"			
2	2.1	01-4-12010	01-4-12012		
3	3.1	Oktober 2010	Oktober 2012		
	3.2	"	Oktober 2012		
	3.3	"	Oktober 2012		
	3.4	"	Oktober 2012		
	3.5	"	Oktober 2012		
	3.6	"	Olrtobar 2012	Mana 2016	
	3.7	"	Oktober 2012	März 2016	
	3.8		Juli 2015		

Verzeichnis der gültigen Seiten (ff)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt	ersetzt	ersetzt
4	4.1	Oktober 2010	-	<u> </u>	<u> </u>
	4.2	11			
	4.3	11			
	4.4	11			
	4.5	**			
	4.6	"	Oktober 2012		
	4.7	"	Oktober 2012		
	4.8	"	Oktober 2012		
	4.9	"			
	4.10	"			
	4.11	"	Oktober 2012		
	4.12	"	Oktober 2012		
	4.13	11			
	4.14	11			
	4.15	"			
	4.16	"			
	4.17	"			
	4.18	11			
	4.19	11	Oktober 2012		
	4.20	11	Oktober 2012		
	4.21	"	Oktober 2012		
	4.22	"	Oktober 2012		
	4.23	"	Oktober 2012		
	4.24	"	Oktober 2012		
	4.25	"	März 2016		
	4.26	"	Oktober 2012		
	4.27	"	Oktober 2012		
	4.28	"			
	4.29	"	Oktober 2012		
	4.30	"	Oktober 2012		
	4.31	"			
	4.32	"			
	4.33	"			
	4.34	"			
_	,, ,	01.1.2010			
5	5.1	Oktober 2010			
	5.2	"			
6	<i>(</i> 1	Ol-tobe - 2010	Olrtobar 2012		
6	6.1	Oktober 2010	Oktober 2012		
	6.2	"	Oktober 2012		
	6.3	"	Olstobar 2012		
	6.4		Oktober 2012		

TM1000/30

Verzeichnis der gültigen Seiten (ff)

Abschnitt	Seite A	usgabe	er	setzt	ersetzt	ersetzt
7	7.1 Okto	ber 2010	Mär	z 2016		
	7.2 Okto	ber 2012	Mär	z 2016		
8	8.1 Okto	ber 2010	Oktob	ner 2012		
O	8.2	"		per 2012	Juli 2014	Juli 2015
		ber 2010				Juli 2015
		rz 2016	Onto	2012	0011 2011	5 dil 2018
	8.4	"	Oktob	oer 2012		Juli 2015
		li 2014				
	9.1 Okto	ber 2010				
	9.2	"				
	9.3	"				
	9.4	"				
	9.5	**				
	9.6	"				
Diagramm	Ausgabe	ersetzt		ersetzt	ersetzt	
1	Oktober 10)				
2	Oktober 10	Oktober	2012	März 2	016	
3	Juni 05	Oktober	2012			
4	Nov. 01					
5	Oktober 10					
6	Oktober 10					
7	Oktober 10		2012			
8		Oktober 10				
9		Oktober 10				
10	Oktober 10					
11		Oktober 10				
12	Oktober 10					
13	Oktober 10					
14	Oktober 10		2012			
15 16	Oktober 10		_	I1: 00	115	
16 17	Oktober 10		2012	Juli 20)13	
17 18	Oktober 10 Oktober 10					
18 19	Oktober 10 Oktober 10					
20	Oktober 10					
20	Oktober 10					
22	Oktober 10					
23	Oktober 10		2012			
24	Oktober 10		. 2012			
25	Oktober 10					
26	Oktober 10					
27	Oktober 10					

Verzeichnis der gültigen Seiten (ff)

Anlagen	L	Ausgabe	ersetzt	ersetzt
5EP31	Einbauplan Sauerstoffanlage	14.01.94		
10E4	Verkabelungsplan elektrisch	28.09.10		
	betätigtes Hauptfahrwerk			
10E202	Verkabelungsplan DINA1 (in	29.07.10	28.09.12	22.01.15
	Lebenslaufakte)		Ausgabe C	Ausgabe G
			Bei Wasserpumpe Pierburg	Kraftstoffdruck- regler Bosch
5V18	Prüfwerkzeug für	14.10.94	Tierburg	regier Bosen
	Bremsklappeneinstellung			
W51	Hakenschlüssel	20.11.96		
W59	Prüfadapter	18.6.02		
W66	Messeinrichtung für	17.09.10		
	Keilriemenspannung			
Z181	Transponderantenne in Seitenflosse	18.04.08		
	DG-1000			
Z193	406 MHZ ELT Antenne BD3	4.11.09		
	Einbau Doppelsitzer			
SI	Service Info Ballastkasten in der	5.11.2007		
67/07	Seitenflosse, Moosgummiringe			
/	Prüfanweisung Nr. 1 zu	März		
	TM1000/30	2016		


- 16) Starterzahntrieb kontrollieren und schmieren, (nicht das Anlasserritzel schmieren!), Anlasser auf festen Sitz prüfen. Falls der Starterzahntrieb zuviel radiales Spiel hat, ist der Anlasser auszutauschen.
- 17) Starterzahnkranz säubern und auf Beschädigungen überprüfen.
- 18) Riemenabdeckungen demontieren. Riemen auf Verschleiß kontrollieren Sofern ein Riemen Verschleißerscheinungen zeigt, so sind alle Riemen auszutauschen. Lebensdauer der Riemen beachten, siehe Abschnitt 0.4. Riemenspannung s. Abschnitt 4.10.2 kontrollieren und einstellen. Die Führungsrollen der Riemen auf Leichtgängigkeit und Spiel prüfen. Rollen, die sich nicht ganz leichtgängig drehen, sind auszutauschen. Gesamten Antriebsträger auf Risse gemäß "Prüfanweisung Nr. 1 zu TM1000/30" kontrollieren.
 - Riemenabdeckungen wieder montieren, Schrauben mit Loctite 243 sichern.
- 19) Spindelantrieb säubern. Befestigungen des Spindeltriebs im Rumpf und am Triebwerk kontrollieren.
- 20) Prüfen der Ein-Ausfahrzeit: Werden die Werte s. Abschnitt 1.13.2 überschritten, so ist die Gasfeder auszutauschen.
- 21) Fangseil auf Scheuerstellen und Knicke prüfen. Prüfen der Triebwerksstellung bei gestrafftem Fangseil siehe Abschnitt 1.13.3. Falls das Seil zu lang ist, ist es mittels der Stellschraube hinten im Motorraum zu verkürzen.
- 22) Propellerlagerung auf Spiel prüfen.
- 23) Vorspannung der Propellerschrauben prüfen: Sicherungsdraht entfernen, Schrauben lösen und mit einem Drehmomentschlüssel neu anziehen, Drehmoment siehe Abschnitt 1.12.9. Wieder mit Sicherungsdraht sichern gemäß siehe Abschnitt 4.10.6.
- 24) Propellerblätter auf Beschädigungen prüfen.
- 25) Kabel und elektrische Anschlüsse prüfen. Kabelschuhe, insbesondere vom Anlasserplus- und Massekabel auf Anrisse prüfen.

Anmerkung: Die kritischen Stellen können von Schrumpfschlauch verdeckt sein.

- 26)Gesamte elektrische Anlage auf Scheuerstellen, festen Sitz aller Stecker und Verschraubungen und allgemeinen Zustand prüfen. Funktionen aller Sicherungen prüfen.
- 27) Triebwerksdeckel wieder montieren. Scharniere der Triebwerksdeckel auf festen Sitz und Anrisse prüfen. Scharnierstifte auf festen Sitz prüfen. Sicherungen der Stifte (Federstecker) überprüfen. Motordeckelsteuerung prüfen.

4.10.6 Sicherung der Propellerbefestigungsschrauben und der Schrauben der hinteren Motorbefestigung

- 1. Es ist Sicherungsdraht mit mind. 0,8 mm Durchmesser zu verwenden.
- 2. Bei der Sicherung der Propellerbefestigungsschrauben ist folgendermaßen vorzugehen:
 - a) Ein Drahtende ist durch die in Schraubenkopfmitte liegende Bohrung zu führen und um den Schraubenkopf herumzuführen. Der Draht muss tangential in Drehrichtung der Schraube vom Schraubenkopf fortführen, so dass die Schraube in Festdrehrichtung gesichert ist. Das herumgelegte Drahtende muss unter dem in die Bohrung führenden Draht hindurchgeführt werden.
 - b) Beide Drahtenden werden daraufhin mit Rechtsdrall (Uhrzeigersinn) bis zur nächsten Schraube verdrillt. Der oben liegende Draht ist durch die Bohrung dieses Schraubenkopfes zu führen, der unten liegende wird um den Schraubenkopf herumgeführt. Je Zoll Länge dürfen max. 8 Schläge gedrillt werden (nicht zu eng drillen!).
 - c) An diesem Schraubenkopf ist der herumgeführte Draht wiederum unter dem hindurchgesteckten Draht hindurchzulegen. Nun werden die Drahtenden mit Linksdrall (Gegenuhrzeigersinn) und min. 3 max. 8 Umdrehungen verdrillt. Überstehenden Draht abschneiden und das Drahtende so biegen, dass keine Verletzungsgefahr besteht.



Wichtiger Hinweis: Der Draht darf nicht beschädigt werden. Als Schäden gelten hier bereits leichte Kratzer oder blankgescheuerte Stellen, die z.B. die Zinkauflage durchdringen.


7 Liste der Spezialwerkzeuge etc.

- A Spezialwerkzeug mit Gewinde M6 für die Sicherung des Höhenleitwerks und die Montage der Absteckbolzen an der hinteren Flügelaufhängung W38/2.
- B Spezialwerkzeug W36 (oder ein geeigneter Stift mit 6 mm Durchmesser) zur Demontage der Außenflügel und für den Deckel des Ballastkastens in der Seitenflosse.
- C Prüfwerkzeug für Bremsklappeneinstellung bestehend aus Klaue 5V17 und Stange gemäss Zeichnung 5V18.
- D Gabelschlüssel


1/4" = 6,35 mm	SW 12	SW 19
SW 7	SW 13	SW 22
SW 8	SW 14	
SW 9	SW 17	
SW 10	11/16" = 18 mm	

- E 22 mm Nuss und Ratsche (zum Spannen der Antriebsriemen)
- F Steckschlüssel für Innensechskantschrauben SW 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 und 12
- G Hakenschlüssel nach Zeichnung W51 (im Anhang) (für Lagerung der oberen Riemenscheibe)
- H Federwaage max. Bereich 5 daN (50 N) (zur Bestimmung der Rudermomente)
- I Federwaage max. Bereich 10 daN (100 N) (zur Bestimmung Verkniemomente der Bremsklappen)
- J Nicopresszange 64 CGMP (zur Herstellung von Seilverbindungen)
- K Schlauch Außendurchmesser 25 mm ca. 1 m lang zum Füllen der Flügeltanks (Option)
- L Betankungsschlauch zum Befüllen des Kraftstofftanks Z155/2
- M Drehmomentenschlüssel Bereich 0 150 Nm mit Stecknuss 19 mm zur Montage der unteren Riemenscheie und des Magetgehäuses des Generators.
- N Drehmomentenschlüssel Drehmomentenbereich bis 5 daNm mit Nüssen SW 10, 13, 17, 19 und Zündkerzenstecknuß SW 21 und Innensechskanteinsätzen SW3, 4, 5, 10.
- O Zündkerzenschlüssel: SW 21 (13/16 in.)
- P Federwaage max. Bereich 20 daN (200 N) für Prüfung der Riemenspannung
- Q Krampenzange für Clamps XO für 6 mm Gummileine (für Rückholgummi Fangseil)
- R Klemmzange für Ohrklemmen OETIKER 14100083 (speziell an den Kühlwasserschläuchen)
- S Manometer 0 6 bar kraftstoffbeständig mit Schlauch 3 m lang und Schlauchverbinder GES8/M10x1 (zum Messen des Kraftstoffdrucks bei der 25 h Kontrolle)

- T Schlauchverbinder GES8/M10x1 mit Schlauch 2m lang (zum Ablassen des Kühlwassers)
- U Solo Motorwerkzeugset incl. Abzieher für untere Riemenscheibe incl. Bundbolzen und Abzieher für Magnetgehäuse
- V Gekürzter Innenschskantschlüssel SW 6 s. Skizze: (zum demontieren der unteren Schrauben des Auspuffkrümmers)




60507526	Kraftstoffschlauch 15 x 23 mm gewebeummantelt (an
30092051	Kraftstoffpumpe) Metallgaflacht Innen Durchmasser 8 mm
60000377	Metallgeflecht Innen Durchmesser 8 mm Kupfer Dichtring 10x14x0,8 DIN 7603 A für Wartungsanschluss
00000377	Ruplet Dienting 10x14x0,0 DHV 7003 X fur Wartungsansemuss
8.1.2.4	Teile für elektrische Anlage
60510899	Hauptbatterie: Odyssey PC625 12V/17Ah
41076003	DEI-NT-DG-1000M
41076004	DEI-NT-DG-1000M Zweitanzeige (hinteres Cockpit)
41076005	Steuergerät-NT-DG-1000M
41076006	Motorsteuergerät ECU Trijekt-Plus T101 Solo Nr. 23 00 886
41076007	Elektronikeinheit Notsystem Solo Nr. 23 00 896
41075210	Drehzahlgeber (Normalsystem+Notsystem) Bosch 0261210147 konfektioniert
60510836	Drosselklappensensor: Bosch 0 280 122 201
60510837	Temperatursonde für Kühlwassertemperatur: Bosch 0 281 002 209
60510669	Ansauglufttemperatursensor Epcos B57881S212F
41075204	Näherungsschalter konfektioniert mit Dreifachstecker
41075211	Spannungswandler 10E211 für Wasserpumpe Pierburg
60510834	Zündspule Solo Nr. 23 00 883
60510832	Regler Ducati 34407011
60504044	Spannungsreduziermodul für Generator/Regler
60510202	Kondensator für Generator/Regler 100.000µF/40V
60510464	Endschalter für eingefahrene und ausgefahrene Position 164-574, alternativ SI2010-B2T20YR30,5m
60510506	Manueller Ein – Ausfahrschalter MTG 106 G
60510465	Schwarze Kappe für Schalter MTG206S
60510483	Notschalter Motorsteuerung: APEM 5636 MA
60510466	Rote Kappe für APEM 5636 MA
60510859	Schlüsselschalter 3 Pos, 2 Pol KL09-1908KA konfektioniert
	(Hauptschalter)
60510362	Schalter STA 106 E (Umschalter intern-extern)
60510372	Taster DJET 07.17502.21 für Anlasser
60510375	Taster 12G2904 für Betankungspumpe
60510385	Schutzschalter ETA 2A
60510386	Schutzschalter ETA 3A
60510437	Schmelzsicherung 01191017003 80 A für Batterie
60510796	Steckdose BSB12 (im Hauptspant)
60510797	Stecker BSK12 (für Steckdose BSB12)
Ab W. Nr.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
60510880	Steckdose XLR-Einbaubuchse 3-Polig NC3FD-LX-BAG
60510881	Stecker XLR 3-Polig NC3MX-BAG (für Steckdose XLR)
Ausgahe M	



DG Flugzeugbau GmbH Prüfanweisung Nr. 1 zu TM1000/30 DG-1000M Antriebsträger

- A. Kontrollen gemäß TM1000/23. Diese Kontrollen müssen nur durchgeführt werden, wenn TM1000/23 Maßnahme 2 (Einschweißen von Verstärkungsblechen) noch nicht durchgeführt wurde. Diese Kontrollen müssen bei jeder täglichen Kontrolle und bei der 25 h Kontrolle durchgeführt werden.
 - 1. Das Triebwerk ausfahren. Mit Hilfe einer starken Taschenlampe auf der linken Seite den betroffenen im Bild markierten Bereich finden. Auf etwaige Risse untersuchen. Den Bereich auch mit den Fingern nach Rissen abtasten.
 - 2. Da es fast unmöglich ist, bei ausgefahrenem Triebwerk den entsprechenden Bereich an der rechten Seite einzusehen und abzutasten, das Triebwerk so weit einfahren, dass sich die Motordeckel gerade noch nicht schließen.
 - Die Vorderseite (jetzt Oberseite) des linken Rohres nochmals auf Risse prüfen. Dann die rechte Seite prüfen. Mit den Fingern um das Rohr herum tasten, um Risse zu finden.
 - 3. Falls Sie einen Riss finden, darf das Triebwerk nicht mehr betrieben werden.




Autor: Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Ausgabe: März 2016

DG Flugzeugbau GmbH Prüfanweisung Nr. 1 zu TM1000/30 DG-1000M Antriebsträger

- B Kontrolle auf Risse in den anderen Bereichen des Motorträgers. Diese Kontrollen müssen bei jeder täglichen Kontrolle und bei der 25 h Kontrolle durchgeführt werden.
 - 1. Das Triebwerk halb ausfahren, so dass die Vorderseite des Triebwerksträgers komplett sichtbar ist.
 - 2. Den gesamten Antriebsträger auf Risse kontrollieren. Insbesondere rechte Rohr umlaufend im Bereich zwischen dem Querbalken der Spindeltriebaufnahme und dem Querrohr der unteren Kühleraufhängung auf Risse prüfen. Der Bereich um das obere Querrohr wird zum Teil von den Riemenverkleidungen abgedeckt, Kontrolle dieser Bereiche s. C.
 - 3. Anschließend die linke Seite zwischen den beiden Querrohren auf Risse prüfen.
 - 4. Falls ein Riss gefunden wird, darf das Triebwerk nicht mehr betrieben werden.



- C Kontrolle auf Risse in den Bereichen des Motorträgers, die durch die Riemenabdeckungen verdeckt sind. Diese Kontrolle muss alle 5 Motorlaufstunden und bei der 25 h Kontrolle durchgeführt werden.
 - 1. Zusätzlich zu den Kontrollen s. B die Riemenabdeckungen demontieren und alle nun sichtbar gewordenen Bereiche auf Risse kontrollieren.
 - 2. Riemenabdeckungen wieder montieren, Schrauben mit Loctite 243 sichern.

Wichtiger Hinweis: Wenn Risse im Antriebsträger festgestellt werden, muss der Antriebsträger gemäß TM1000/30 vor der nächsten Motorbenutzung gegen einen geänderten Träger ausgetauscht werden.

Autor: Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Ausgabe: März 2016