

## Wartungshandbuch DG-1000T

Lfd. Nr.	Betroffene Seiten	Bezug	Ausgabe Datum
12	0.2 ÷ 0.9, 0.9a, 0.10 ÷ 0.12, 1.2, 1.5, 1.11, 1.14 - 1.16, 1.27 ÷ 1.30, 1.33, 2.1, 2.2, 2.4 - 2.6, 3.3, 3.4, 3.9, 4.8, 5.1, 6.1, 6.2, 6.4, 8.3, 9.2, Diagr. 1, Diagr. 9, Diagr. 11, Anlage 4 Seite 3, Z193, SI 67-07, 5EP50 entfernen	Handbuchrevision TM1000/18	Februar 2011
13	0.6, Diagramme 8 und 9	Radbremse TM1000/21	Juli 2011
14	0.2 ÷ 0.7, 0.10 ÷ 0.12, 1.3, 1.5, 1.11, 1.16, 1.29, 1.30, 2.1, 3.1, 4.12, 4.13, 4.19, 4.20, 6.1, 7.1, 8.2, 8.3, Diagramme: 2, 3, 9, Anlage 4 Seiten: 2, 4, 7	Handbuchrevision TM 1000/24, Neue Type 12 V Steckdosen und Stecker ,Textänderungen zu TM 4603-14 der Fa. Solo (Austausch der Achse für obere Riemenscheibe auf Seiten 4.19, 4.20)	Oktober 2014
15	0.2, 0.3 - 0.6, 0.9a, 0.11, 1.18, 3.5, 3.8, 4.20, 4.20a, 4.26, 4.28, 8.1 – 8.4 Diagramm m 13, Diagramm 15, Diagramm 15a	Propeller Adapterring mit Elastomer-Dämpfer TM 1000/26 Alternative mechanische Kraftstoffpumpe TM 1000/28	August 2015
16	0.2 -0.6, 0.11, 2.1, 2.2, 3.7, 6.3, 8.2, 8.3, Diagramm 2	Handbuchrevision TM1000/32	Juli 2017
17	0.2, 0.3, 1.11	TM1000/34 kleines Bugrad	Oktober 2017

## 0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/	
0	0.0	Juni 2005				
	0.1	siehe Änderungsstand				
	0.2	„				
	0.3	„				
	0.4	„				
	0.5	„				
	0.6	„				
	0.7	Juni 2005	Febr. 2011			
	0.8	„	Febr. 2011			
	0.9	„	Febr. 2011			
	0.9a	Febr. 2011	August 2015			
	0.10		Juni 2005	Febr. 2008	März 2008	Okt. 2008
				Nov. 2008	Febr. 2011	Okt. 2014
0.11	„		Febr. 2011	Okt. 2014	August 2015	
			Juli 2017			
0.12	„		Febr. 2011		Okt. 2014	
1	1.1	Juni 2005				
	1.2	„	Febr. 2011			
	1.3	„	Okt. 2014			
	1.4	„				
	1.5	„	Febr. 2011	Okt. 2014		
	1.6	„				
	1.7	„				
	1.8	„				
	1.9	„	Febr. 2008			
	1.10	„	Febr. 2008			
	1.11	„	Febr. 2011	Okt. 2014	Okt. 2017	
	1.12	„				
	1.13	„				
	1.14	„	März 2008	Febr. 2011		
	1.15	„	Febr. 2011			
	1.16	„	Febr. 2011	Okt. 2014		
	1.17	„				
	1.18	„	August 2015			
	1.19	„	März 2008			
	1.20	„				
	1.21	„				
	1.22	„	Oktober 2006			
	1.23	„	Oktober 2006			
	1.24	„				

### 1.6.3 Hauptfahrwerk (nicht einziehbare Version)

siehe Diagramm 9

### 1.6.4 Hydraulische Bremsanlage

- a) **Bremsflüssigkeit:** zulässig nach Spezifikationen DOT 3, DOT 4, SAEJ 1703.

Da Bremsflüssigkeit aus der Umgebungsluft Feuchtigkeit aufnimmt und dadurch die Übertragung des Bremsdruckes beeinträchtigt wird, muss die Bremsflüssigkeit alle 4 Jahre gewechselt werden.

**Warnung:** Bremsflüssigkeit ist giftig!

- b) **Einstellung:** siehe Abschnitt 1.5.2c)

Falls die Radbremse trotz Nachstellung nicht genügend Wirkung zeigt, so ist die Hydraulikanlage undicht oder Luft in der Hydraulikanlage.

Entlüften siehe Abschnitt 4.6.

- c) Die **Bremsbeläge** sind spätestens auszuwechseln, wenn diese auf eine Dicke von 2,5 mm abgenutzt sind.

Demontage der Bremszange siehe Abschnitt 4.5B.

Austauschsatz (2 Beläge, 6 Nieten) Tost Nr. 075860.

- d) Die **Bremsscheibe** ist spätestens auszuwechseln, wenn diese auf eine Dicke von 4,3 mm abgenutzt ist.

### 1.6.5 Räder, Reifen, Reifendrucke

#### Hauptrad

Reifen: 380 x 150 6 PR, Durchmesser 380 mm,

Rad: Tost 5" Scheibenbremsrad, Breite 134 mm,  
Achsdurchmesser 30 mm

Reifendruck: 2,5 bar

#### Spornrad

Reifen: 200 x 50 6 PR, Durchmesser 200 mm

Felge: Kunststoff, kugelgelagert, Teile Nr. S23

Reifendruck: 4 bar

#### Bugrad (sofern vorhanden):

Reifen: 260 x 85 6 PR, Durchmesser 260 mm

Rad: Tost 4" Rad, Breite 85 mm, Achsdurchmesser 20 mm

Reifendruck: 2,5 bar

#### Bugrad (sofern vorhanden) bei durchgeführter TM1000/34:

Reifen: Tost Aero Classic 210x65 4PR, Durchmesser 210 mm

Rad: Tost 3" Moritz II, Breite 50 mm, Achsdurchmesser 20 mm

Reifendruck: 2,5 bar