




Flugrichtung
←

Hinteres Haubenfangseil 10R35
bleibt erhalten!




Schnitt D-D (1:1)
Schnitt zeigt nur Schraubenverbindung



M5x10 DIN7984-8.8 zn
5,3 DIN125 Stzn

Blind-Einziehmutter
RIVTI M5 (Stahl)
338262

für Nachrüstung



M5x10 DIN7984-8.8 zn
5,3 DIN125 Stzn

ACHTUNG: Sicherungsbügel der Kugelpfannen dürfen NICHT montiert werden!

Toleranzen nach Arbeitsanweisung BA 1					Tag	Name
Schweißen nach Arbeitsanweisung SA 1					Gez.	10.09.04 Vespermann
					Gepr.	
					Norm.	
					Maßstab	1:2
						1:1
b	Schmierhinweis ergänzt	16.06.05	Lehner	Maße ohne Toleranzang. nach:		
a	diverse Änderungen	27.10.04	W.Dirks			
Ausg	Änderung	ÄM	Tag	Name		

**Gasfederunterstützung
für Doppelsitzerhaube**
Einbau der Gasfedern

DG
Flugzeugbau GmbH
76646 Bruchsal
Otto-Lilienthal-Weg 2

DG
10R142