

Glaser-Dirks
Flugzeugbau GmbH
7520 Bruchsal 4

Technische Mitteilung
Nr. 359/7

DG-300
DG-300 ELAN

Gegenstand: Handbuch Revisionen

Betroffen: Segelflugzeuge DG-300, DG-300 ELAN
Werk-Nr.: alle

Dringlichkeit: innerhalb 30 Tagen

Vorgang: Zur Verbesserung des Handbuches werden diverse
Seiten geändert.

Maßnahmen: Es sind folgende Seiten gegen die neue Ausgabe
Mai 1985 auszutauschen:

Flughandbuch
Seite 0 Berichtigungsstand
Seite 1, 2 Inhaltsverzeichnis
Seite 4, 7, 21, 33 Korrekturen

Wartungshandbuch
Seite 0 Berichtigungsstand
Seite 1 Inhaltsverzeichnis
Seite 3, 14 Korrekturen
Seite 17a, 17b Prüfungsablauf zur Erhöhung
der Betriebszeit
Seite 11 Ausbau der Kupplung

Reparaturhandbuch
Seite 3/1 Berichtigungsstand
Seite 3/6, 3/7 Ausgabe Jan. 1985

Kennzeichnung der Seiten
a) Für Segelflugzeuge, die mit der Sicherheits-
kupplung "Europa G 72" ausgerüstet sind:
TM 359/7
b) Für Segelflugzeuge, die mit der Sonderkupp-
lung "SH 72" gemäß TM 359/4 ausgerüstet
sind:
TM 359/4, TM 359/7

Material: Flughandbuch Seiten 0, 1, 2, 7, 21, 33 sowie
Wartungshandbuch Seiten 0, 1, 3, 14, 17a, 17b,
Reparaturhandbuch 3/1, 3/6, 3/7
mit entsprechenden Fußnoten

Hinweise: Die Maßnahmen können vom Halter durchgeführt
werden und sind unter Angabe der TM 359/7 im
Bordbuch einzutragen.

Bruchsal 4, den 4. September 1985

Gezeichnet:

W. Dirks
(Dirks)

LBA-anerkannt:

06. Sep. 1985



Skov