

- Gegenstand : Erhöhung der Betriebszeit, Handbuchrevision
- Betroffen : DG-300 alle Baureihen, alle W.Nr.
- Dringlichkeit : Keine, optional
- Vorgang : Aufgrund der Ergebnisse von Betriebsfestigkeitsversuchen und der Ergebnisse der bisher durchgeführten Prüfungen kann die zulässige Lebensdauer auf 12.000 Flugstunden erhöht werden. Die für die Inspektionen erforderlichen Öffnungen sind bei der DG-300 bereits serienmäßig vorhanden.
- Maßnahmen : Austausch der folgenden Handbuchseiten gegen die neuen Seiten mit Ausgabedatum Februar 2005, gekennzeichnet mit TM 359/23. Die markierten Änderungen beachten!
WHB DG-300, DG-300ELAN: 0.2, 1, 2, 3, 8, 11, 17a, 25, 26, 26a
WHB DG-300ELAN ACRO: 0.2, 1, 2, 3, 8, 17a, 25, 26, 26a
WHB DG-300 Club ELAN: 0.2, 1, 2, 3, 8, 11, 17a, 29, 30, 30a
WHB DG-300 CLUB ELAN ACRO: 0.2, 1, 2, 3, 8, 17a, 29, 30, 30a
- Material : Handbuchseiten siehe Maßnahmen.
- Gewicht und Schwerpunktlage : /
- Hinweise : Die Durchführung der Maßnahmen kann durch den Halter erfolgen. Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen ist von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung bei der nächsten jährlichen Prüfung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal den
3. Februar 2005

LBA – anerkannt



R. Blum
17. MRZ. 2005

Bearbeiter:
Dipl. Ing. Wilhelm Dirks

Wilhelm Dirks

Zugelassen durch die EASA am 10.6.2005
mit Zulassungs-Nr. 2005-5844

Musterprüfer:
Dipl. Ing. Swen Lehner

Swen Lehner