Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH Postiach 4120, PLZ D-78025 Tel. 07257/89-0, Fax 8922 lm Schollangarten 19-20 D-76646 Bruchsal-Untergrombach LBA enerkannter Herstellungsbetrieb IS 25 LBA enerkannter Luttahrttechnischer Betrieb IIA 279

Technische Mitteilung Nr. 826/29

Seite 1 von 1

GEGENSTAND

: Triebwerk DG-400 / lärmdämmende Verkleidung

BETROFFEN

: DG-400 , alle W-Nr.

DRINGLICHKEIT

: keine, wahlweise

VORGANG

: Die lärmdämmende Verkleidung, die für das Triebwerk der DG-800 entwickelt wurde, kann auch bei der DG-400 angebracht werden.

MASSNAHMEN

- : 1. Montage einer lärmdämmenden Verkleidung und von Ansaugluftfiltern auf den Vergasern sowie Tausch der Wölbklappensteuerungsabdeckung gemäß Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM 826/29.
 - 2. Änderungen im Wartungshandbuch DG-400. Die folgenden Seiten sind gegen neue Seiten Ausgabe Dez. 1994 / TM 826/29 auszutauschen.

Wartungshandbuch

0.2

32

33

34 46b

53

MATERIAL

: Maßnahme 1: Umrüstsatz s. Arbeitsanwei-

sung Nr. 1

Maßnahme 2: Handbuchblätter siehe oben

GEWICHT UND SCHWERPUNKTLAGE

: Zusatzgewicht der Vekleidung etc. 1,5 kg bei 990 mm hinter dem Bezugspunkt. Ein neuer Wägebericht ist auf Basis einer Schwerpunktberechnung oder einer

neuen Wägung zu erstellen.

HINWEISE

: Durchführung der Maßnahme 1 nur beim Hersteller oder einem anerkannten luftfahrttechnischen Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfpflichtig.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen sind von einem Prüfer Klasse 3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal 4, den 01. Dez. 1994

LBA - anerkannt

Bearbeiter:

W. Dirks

Willelm Och


Musterprüfer:

07. Dez. 1994


Blatt 1 von 7

Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung

- Wölbklappensteuerungsabdeckung abschrauben und gegen abgeschrägte Ausführung 4Ru16/1 austauschen. (Skizze 3) Die Drahtöse für die Gummizüge nicht mehr montieren.
- Am Befestigungsspant für Spindelmotor oben 5mm abschleifen, siehe Skizze 1.



- 3. Haltewinkel für Bowdenzug 4R38/1 nach links versetzen, so daß die Unterlegscheibe 8.4 DIN 9021 St zn gerade in die Ecke paßt, siehe Skizze 1.
- 4. Kugel, die den linken Motordeckel aufstößt, abschleifen, siehe Skizze 2.




Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH

Postfach 4120, PLZ D-76625
Tel. 07257/89-0, Fax 8922
Im Schollengarten 19-20
D-78846 Bruchsal-Untergrombach
LBA anerkannter Herstellungsbetrieb IB 25
LBA perkannter Lultiahrttechnischer Betrieb IIA 279


Blatt 2 von 7

Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung

5. Bowdenzüge der Propellerbremse mit 6 Ty-Raps in Abstand von je 70mm am rechten Fangseil des Triebwerks festlegen. Fangseile und Zug für hinteren Motordeckel wie gezeichnet mit 2mm Gümmizügen in Richtung Rumpfmitte wegziehen. Damit wird ein Einklemmen der Seile zwischen Triebwerksverkleidung und der Abdeckung der Wölbklappensteuerung 4R16/1 vermieden, siehe Skizze 3.




6. Entsprechend Skizze 4 wird in die linke hintere Propellerträgerbefestigung ein Gewinde M6 geschnitten.




Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung

7. Die rechte hintere und vordere Propellerträgerbefestigung werden entsprechend Skizze 5 abgeschrägt.



- 8. Die Vergaserabdeckung und die Plastikansaugtrichter abschrauben. Eventuel die alten Dichtungen übernehmen, neue Metallansaugtrichter anschrauben. Schrauben mit Loctite 72B sichern und mit Schraubensicherungslack kennzeichnen. Die Ansaugfilter werden über die Trichter geschoben und mit der am Filter befindlichen Klemmschraube befestigt, siehe Skizze 6.
- 9. Halterung 8M81 für die Motorverkleidung siehe Skizze 6 anbringen. Dafür die Befestigungsschraube M8 am hinteren Vergaser lösen und die Halterung damit verschrauben. Die Schraube M8 wird mit Loctite 72B gesichert. Dies wird mit Schraubensicherungslack gekennzeichnet. Das Anzugsdrehmoment beträgt 22 Nm.



Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH Postfach 4120, PLZ D-78625 Tel. 07257/89-0, Fax 8922 Im Schollengerten 18-20 D-76646 Bruchsel-Untergrombech LBA anerkannter Herstellungsbetrieb IB 25 LBA anerkannter Luttlahrtiechnischer Betrieb IA 279

fixieren

Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung

10. Bei der Version mit BOSCH-Elektronikboxen müssen die beiden Zündspulen der hinteren Elektronikbox umgedreht montiert werden, siehe Skizze 7.

Skizze 7 Trägerplatte Vorne 0 **① (** Loctite 72B Spule um 180° drehen drehen Verschalung oben und unten zusätzlich eine Unterlegscheibe 8.4 DIN 125 Stzn damit sich die Die Ty-raps der Kabel an der Spulen nicht hinteren E-box entfernen. berühren Nach dem Umdrehen der Spulen alle Kabel in der gleichen Weise wieder

Blatt 5 von 7


Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung

11.Die linke Verkleidung 8Ru99 zuerst anbringen. Dazu in der angegebenen Reihenfolge vorgehen, siehe Skizze 8.


Verschraubung 1-3: M6*16 DIN 933 mit Scheiben 6.4 DIN 9021 und roten Fiberscheiben 6*18*2mm, siehe Skizze 9 Verschraubung 4: M6*20 DIN 933 mit Scheibe 6.4 DIN 9021 und roten Fiberscheiben 6*18*2mm, siehe Skizze 9

Alle Schrauben werden mit Loctite 72B gesichert und mit Schraubenssicherungslack gekennzeichnet.

Skizze 8



Skizze 9




12. Rechte Verkleidung 8Ru98 in der angegebenen Reihenfolge anschrauben, siehe Skizze 10.


Schrauben a,b: Senkschraube mit Schlitz M6*20 DIN 963 4.8 zn

mit Rosette 15*M6 MsNi

Schraube c : Sechskantschraube M6*20 mit Unterlegscheibe

6.4 DIN 9021 und Fiberscheibe 6*18*2mm






lm Schollengarten 19-20 D-76846 Bruchsal-Untergrombach LBA anerkannter Herstellungsbetrieb IB 25 LBA anerkannter Luftfahrttechnischer Betrieb IIA 279


Blatt 6 von 7

Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung


13.Der linke Motordeckel wird entsprechend Skizze 11 angeschrägt, damit er bei ausgefahrenem Motor nicht an der Verkleidung schrammt.



14. Motor langsam einfahren. Wenn dabei die Schraube a und b am Falz der Motorraumwand anstoßen, werden dort entsprechende Freiräume eingeschliffen, siehe Skizze 12.



15.Beim Einfahren des Motors wird kontrolliert, ob sich das rechte Fangseil mit den Bowdenzügen korrekt um die Verkleidung legt. Ansonsten muß die Lage der Ty-Raps verändert werden, siehe Skizze 13.



Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH Postfach 4120, PLZ D-78625 Tel. 07257 /89-0, Fax 8922 im Schollengarten 19-20 D-76646 Bruchsal-Untergrombach LBA anerkannter Huftfahrttechnischer Betrieb IIA 279

Blatt 7 von 7

Arbeitsanweisung Nr.1 zu TM 826-29 Montage der lärmdämmenden Triebwerksverkleidung

- 16. Probelauf durchführen. Dazu unbedingt die Tragflügel montieren, damit der Rumpf nicht umkippen kann. Lebensgefahr!
- 17. Nach dem Probelauf die Verkleidung demontieren und die Verkleidung und das Triebwerk auf Scheuerstellen kontrollieren. Besonderes Augenmerk auf das Kabel der CHT-Sonde, die vordere rechte Zündspule und die vordere Propellerträgerplatte richten. Falls Scheuerstellen auftreten, ist die Verkleidung entsprechend auszusparen.
- 18. Beim ersten Flug insbesondere auf die Zylinderkopftemperatur achten, da sich diese durch die Verkleidung etwas erhöhen wird.

Teileliste

- linke Verkleidung 8Ru99
- rechte Verkleidung 8Ru98
- Gummizug 2mm: Länge 1,5m
- 6 * Ty-Raps
- Wölbklappensteuerungsabdeckung 4Ru16/1
- Halterung 8M81
- 3 * Sechskantschraube M6*20 DIN 933-8.8 Zn
- 2 * Sechskantschraube M6*24 DIN 933-8.8 Zn
- 2 * Senkschr. mit Schlitz M6*20 DIN 963-4.8 zn
- 5 * Unterlegscheibe 6.4 DIN 9021 St zn
- 5 * Fiberscheibe rot 6*18*2mm
- 2 * Rosette 15*M6 Ms Ni

bei Mikuni Vergaser

- 2 * 60500242 Ansaugtrichter 4M82/2 für Mikuni
- 2 * Luftfilter 60500141

bei Tillotson Vergaser

- 2 * 60500238 Ansaugtrichter 4M82/1 für Tillotson
- 2 * 60500239 Dichtung
- 2 * 60500141Luftfilter