

Hinweis zur TM843/29 Ausfahreinheit, Spindeltrieb Gabel hinten DG-500MB

Wenn die neue Gabel 8M233/1 (Zeichnung Ausgabe h) eingebaut wird, ist die Sicherung nach TM843/24 Maßnahme 2 nicht mehr erforderlich und auch nicht mehr möglich. Der Einbau entspricht wieder dem Diagramm 13b des DG-500MB Wartungshandbuches mit den Änderungen gemäß Zeichnung 8M227 Ausgabe i.

Falls nicht mehr vorhanden, sind die Schrauben M8x45 LN9037 und M10x58 LN9037 zusammen mit der Gabel zu bestellen.

Ein Bestellformular ist beigelegt.

Der Preis der Gabel beträgt EUR 155,55 zuzüglich Steuern und Versandkosten (Stand April 2009).

Bruchsal 28.04.2009

W. Dirks

Bestell-Formular

DG Flugzeugbau GmbH
Otto Lilienthal Weg 2

Datum: _____

D-76646 Bruchsal
Germany

Fax: +49 (0)7251 3020-269

Hiermit bestelle ich folgende Teile: Art-Nr.	Bezeichnung:	Anzahl
40872331	Spindeltrieb Gabel hinten Gabel 8M233/1 (Zeichnung Ausgabe h)	
50084607	M8x45 LN9037	
50105807	M10x58 LN9037	
	Bestellen Sie evt. einige Rollen Klebeband a' 2,-- zur Erreichung des Mindestbestellwertes!	

Bei einer Bestellung unter 30,-- Euro Netto-Warenwert berechnen wir zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von bis zu 10,-- Euro + MWSt.

Rechnungsadresse:

Name		Meine Kdenr:	
Strasse		Flugzeugtyp:	DG: LS: Werk-Nr.:
PLZ-Ort		Tel:	
Land		Fax:	
E-Mail-Adresse:			

Lieferanschrift (falls abweichend zur RN- Adresse):

Name	
Strasse	
PLZ-Ort	
Land	

Zahlung:

- Rechnung (nur für Kunden aus Deutschland)
- durch Vorkasse
- durch Bank-Lastschrift (nur in Deutschland) – bitte Bank, Konto-Nr. und BLZ angeben:
- durch Kreditkarte - bitte buchen Sie ab:
Euro/MasterCard () oder Visacard () oder American Express ()

<input type="text"/>					
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Gültigkeit:

bis

Unterschrift: _____