



DG Flugzeugbau GmbH K.-F. Weber

Zusatzhinweis zur TM 800/36 bzw. 843/30
- Starterzahnkranz -

Der Starterzahnkranz ist ein Teil des Motorenherstellers Solo. Dennoch sind natürlich wir als der Gesamthersteller des Flugzeugs für dessen Funktionsfähigkeit verantwortlich.

Wilhelm Dirks hat eine TM zur Prüfung des Zahnkranzes heraus gegeben, und technisch ist somit alles in Ordnung. Wenn Sie vor jedem Flug den Zahnkranz sorgfältig kontrollieren, können Sie vielleicht Jahrzehnte fliegen, ohne dass ein Austausch nötig ist.

Sie sollten allerdings wissen, dass bei den wenigen tatsächlichen Schadenfällen es erhebliche Folgeschäden an den jeweiligen Flugzeugen gegeben hat. Wenn ein solch schweres Bauteil auseinander fliegt, schlägt es rundherum alles kurz und klein. Natürlich passiert das nur, wenn Sie bei der Vorflugkontrolle nicht aufgepasst und richtig hingesehen haben, aber wollen Sie das Risiko eingehen? Jahrelang?

Ich persönlich würde als Eigner eines Flugzeugs, das weit über 100.000 Euro kostet und vor allem zu meiner persönlichen Sicherheit den Zahnkranz vorsorglich tauschen. Die neuen Zahnkränze, die wir in diesen Tagen bekommen haben, haben keine Erleichterungsbohrungen mehr, so dass der Fehler bei ihnen nicht mehr auftreten kann. Die Kosten einschließlich Montage liegen etwa bei 350,00 bis 400,00 Euro – je nachdem, wie viel Zeit Ihnen Ihr Wartungsbetrieb in Rechnung stellt.

Mein Vorschlag an Sie ist also, während des Winters in aller Ruhe bei der fälligen Jahresnachprüfung auch den Starterzahnkranz in jedem Fall zu tauschen, um auf Dauer Ruhe zu haben.

Ich wünsche Ihnen viele schöne und sichere Flüge

DG Flugzeugbau GmbH
K. F. Weber / Geschäftsführer

Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
Geschäftsführer: Karl-Friedrich Weber – Registergericht: Mannheim HRB 231792 – Ust-IdNr. De 180 955 371

Postfach 14 80
76604 Bruchsal
Otto Lilienthalweg 2
76646 Bruchsal

Telefon (07251) 3020-0
Telefax (07251) 3020-200
Internet: <http://www.dg-flugzeugbau.de>
eMail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bankverbindung:
Sparkasse Bielefeld (BLZ 48050161)
Konto 170001 BIC: SPBIDE3BXXX
IBAN DE4548050161000017001