

- GEGENSTAND** : Ausrüstung der 18m Flügelenden mit Winglets
- BETROFFEN** : Baureihe DG-600/18M, wahlweise
- DRINGLICHKEIT** : keine
- VORGANG** : Die 18m Ansteckflügel können mit Winglets ausgerüstet werden.
- MASSNAHMEN** :  
1. Installation der Winglets an den 18m Ansteckflügeln gemäß Zeichnung 6 F 47 und Arbeitsanweisung vom 02.02.96  
2. Austausch der Seiten 0.1; 0.5; 9.1; 9.4 des Flughandbuches durch die Ausgabe Februar 95  
3. Nachprüfung anlässlich einer großen Änderung durchführen.  
Dabei sind folgende Arbeiten durchzuführen:  
a) Die Maßnahmen 1 und 2 nachprüfen  
b) Erstellen eines Nachprüfberichtes mit folgendem Hinweis:  
Nachprüfung nach Nachrüstung der 18m Ansteckflügel mit Winglets gemäß Glaser-Dirks Technische Mitteilung Nr. 866- 5.
- MATERIAL** : Flughandbuchseiten 0.1 ; 0.5 ; 9,1 ; 9.4 Ausgabe Februar 1995  
1 Paar Winglets  
1 Schnittschablone 6F48  
Arbeitsanweisung vom 02.02.96  
Zeichnung 6F47
- GEWICHT UND SCHWERPUNKTLAGE** : Einfluß vernachlässigbar
- HINWEIS** : Durchführung der Maßnahmen 1 und 3 nur beim Hersteller oder einem anerkannten luftfahrttechnischem Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfungspflichtig. Zur Durchführung dieser Maßnahmen werden nur die 18m-Ansteckflügel benötigt.  
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen sind von einem Prüfer Kl.3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal 02.02.1996

Bearbeiter: Dipl.Ing. A.Güntert

Musterprüfer: Dipl.Ing. W.Dirks

LBA- anerkannt



*B. F. St.*

25. März 1996