

- GEGENSTAND** : Ausrüstung der 18m Flügelenden mit Winglets
- BETROFFEN** : Baureihe DG-600/18 , wahlweise
- DRINGLICHKEIT** : keine
- VORGANG** : Die 18m Ansteckflügel können mit Winglets ausgerüstet werden.
- MASSNAHMEN** : 1. Installation der Winglets an den 18m Ansteckflügeln gemäß Zeichnung 6 F 47 und Arbeitsanweisung v. 02.02.96
2. Austausch der Seiten 0.1; 0.4; 9.1; 9.4 des Flughandbuches durch die Ausgabe Februar 95
3. Nachprüfung anlässlich einer großen Änderung durchführen.
Dabei sind folgende Arbeiten durchzuführen:
a) Die Maßnahmen 1 und 2 nachprüfen
b) Erstellen eines Nachprüfberichtes mit folgendem Hinweis:
Nachprüfung nach Nachrüstung der 18m Ansteckflügel mit Winglets gemäß Glaser-Dirks Technische Mitteilung Nr. 370-6 .
- MATERIAL** : Flughandbuchseiten 0.1 ; 0.4 ; 9,1 ; 9.4 Ausgabe Februar 1995
1 Paar Winglets
1 Schnittschablone 6F48
Arbeitsanweisung vom 02.02.96
Zeichnung 6F47
- GEWICHT UND SCHWERPUNKTLAGE** : Einfluß vernachlässigbar
- HINWEIS** : Durchführung der Maßnahmen 1 und 3 nur beim Hersteller oder einem anerkannten luftfahrttechnischem Betrieb mit entsprechender Berechtigung. Die Maßnahmen sind nachprüfpflichtig. Zur Durchführung dieser Maßnahmen werden nur die 18m-Ansteckflügel benötigt.
Die ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen sind von einem Prüfer KI.3 mit entsprechender Berechtigung in den Betriebsaufzeichnungen zu bescheinigen.

Bruchsal 02.02.1996

LBA- anerkannt

Bearbeiter: Dipl.Ing. A.Güntert

Musterprüfer: Dipl.Ing. W.Dirks



25. März 1996