

Hinweise zur TM800/35

Lieber DG-800B oder DG-808C Besitzer,

Die neue Spindeltrieb­gabel gemäß TM800/35 stellt eine deutliche Verbesserung der Schwingungsfestigkeit dar.

Deshalb empfehlen wir, die Gabel vorsorglich zu tauschen, auch wenn es bisher bei Ihrem Flugzeug keine Probleme mit dieser Gabel gab.

Ein Bestellformular ist beige­fügt.

Der Preis der Gabel beträgt EUR 155,55 zuzüglich Steuern und Versandkosten (Stand April 2009).

Solange Sie die Gabel nicht ausgetauscht haben, sollten Sie bei jeder Vorflugkontrolle diese Gabel genau inspizieren, dazu das Triebwerk nur ca. 2/3 ausfahren, damit die Gabel gut sichtbar ist.

Bruchsal 29.04.2009

Wilhelm Dirks

Unterschrift: _____