

- Gegenstand : Starterzahnkranz und Adapter für Riemenscheibe in einem Stück
- Betroffen : Typ: DG-800, Baureihen DG-800B mit SOLO Motor, DG-808C
Typ DG-500, Baureihe DG-500MB
- Dringlichkeit : Keine, optional
- Vorgang : Anstatt den Starterzahnkranz und den Adapter für die Riemenscheibe zu verkleben, werden beide Teile als ein Stück gefertigt. Dies ist auf Dauer sicherer, als die Verklebung.
- Maßnahmen : Einbau Starterzahnkranz und Adapter für Riemenscheibe in einem Stück Teil 8M301 anstelle von Adapter 8M260 und Starterzahnkranz 8M264, siehe: DG-800B+808C WHB Abschnitt 4.17.3 und Diagramm 8, DG-500MB WHB Abschnitt 4.16.3 und Diagramm 11.
- Material : 40873010 Starterzahnkranz mit Adapter 8M301
- Gewicht und Schwerpunktlage : Kein Einfluss
- Hinweise : Es gibt keine Handbuchänderungen mit dieser TM. Die Änderung am Triebwerk wird aber bei der nächsten Handbuchrevision ins Wartungshandbuch aufgenommen.

Die Maßnahme ist in einem gemäß Teil-145 genehmigten Betrieb, oder aber in einem nach Teil M, Subpart F genehmigten Betrieb, nach den Bestimmungen des Part M durchzuführen.

Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben.

Bruchsal den 3.09.2013

Bearbeiter: Die Änderungen wurden am 20. September 2013 durch die EASA zugelassen mit Zulassungs-Nr. 10046452

Wilhelm 