


Ein-Ausfahrmechanismus Stross
 Extension-retraction mechanism Stross

Diagramm 10a
 diagram



1	8M 22/1
2	Schraube (bolt) M12x1,5x90 DIN 960-8.8zn, gekürzt auf 80mm
3	Scheibe (washer) 13 DIN 432 St
4	Schraube (bolt) M6x25 DIN 984-8.8 zn Mutter (nut) M6 DIN 985-8zn Scheibe (washer) 6,4 DIN 9021 Stzn
5	Unterlage 5M64, entfällt (plate 5M64, cancelled)
6	Schraube (bolt) M6x90 DIN 931-8.8zn Scheibe (washer) 6,4 DIN 9021 Stzn Mutter (nut) M6 DIN 985-8zn Scheibe (washer) 6,4 DIN 125 Stzn
7	Gasfeder (gas-strut) B1B1Z-3-250-383/900N
8	Schlauchscheiben (hose clamps)
9	Faltenbalg für Gasfeder V6 314 (rubber boot for gas strut)
10	Faltenbalg für Spindeltrieb V6 191 (rubber boot for spindle drive)
11	Schraube (bolt) M6x16 DIN 984-8.8 zn
12	8M 165/1

13	Bis 8-196: Schraube (bolt) M6x20 DIN912-8.8zn Ab 8-197: Schraube (bolt) M6x25 DIN912-8.8zn
14	8M 184
15	Schraube (bolt) M12x55 DIN 931-8.8zn Mutter (nut) M12 DIN 985-8 zn Scheibe (washer) 13 DIN 125 Stzn
16	8M 230
17	Stross-Linearantrieb (spindle drive) ELT 10-RN-C200 (spez. Für DG)
18	Schraube (bolt) M8x45 DIN 931-8.8zn Mutter (nut) M8 DIN 985-8zn 2xScheibe (2xwasher) 8,4 DIN 125 Stzn
19	8M 233/1
20	Schraube (bolt) M10x58 LN 9031 Mutter (nut) M10 DIN 985-8zn 2xScheibe (2xwasher) 10,5 DIN 125 Stzn
21	Lagerbock (shock mount) 8M 229
22	Schraube (bolt) M8x45 DIN 931-8.8zn Scheibe (washer) 6,4 DIN 125 Stzn Mutter (nut) M8 DIN 985-8zn Scheibe (washer) 6,4 DIN 125 Stzn