

Gegenstand: : Änderung der stat. Bohrungen am Rumpf

Betroffen : Segelflugzeug LS1, wahlweise,

Dringlichkeit : entfällt

Vorgang : Der statische Anschluß am Rumpf wird zur Rumpfnase hin verlegt.
Die Koordinaten bezogen auf den Haubenrahmen sind:
1563 mm vor Flügelvorderkante
187 mm unterhalb Haubenrahmen.

Maßnahmen : keine

Material : keine

Gewicht : keine

Hinweise : Eine am 25.7.72 durchgeführte Fahrtmesseranzeigeneichung mit Hilfe der DVLR-Sonde wird auf Blatt B-6, Ausgabe 7.9.72 aufgeführt.

Ausgabe: 7.9.72 *Lewke*



früß
26.9.72

