

ROLLADEN-SCHNEIDER Flugzeugbau GmbH LBA-Nr.EB-4/I B-16	Technische Mitteilung Technical Bulletin	No. 4028a	Blatt 1/1
			Ausgabe 07.Jan.93

GEGENSTAND: Zaundrahtabweiser für Niederlande

BETROFFEN: Segelflugzeuge LS4, LS4-a und LS4-b

DRINGLICHKEIT: Nur für Export in die Niederlande

VORGANG: Wahlweise kann vom Hersteller auch der Zaundrahtabweiser entsprechend folgender Zeichnungen in die Haube eingebaut werden (Ausführung wie LS6):

<u>Baureihe</u>	<u>Zeichnungs-Nummer</u>
LS4 und LS4-a	3BR-87
LS4-b	3BR-160

MAßNAHMEN und MATERIAL: Siehe zugehörige Zeichnung.
Die Maßnahmen 2 bis 4 der TM 4001 , Musterzulassung Niederlande für LS4 bleiben weiterhin in Kraft und werden auch für die LS4-a angewandt.

GEWICHT und SP-LAGE: Immer im zugehörigen Wiegebericht berücksichtigt.

HINWEISE: Einbau oder Umrüstung nur beim Hersteller
Eintrag der Durchführung durch Prüfer Klasse 3 im Wartungshandbuch, Blatt 14-1, TM-LTA-Durchführungsbeleg.

RLD anerkannt:



Erstellt: 15.Jan.93 <i>Leuке</i>	Geprüft: 15. JAN. 1993 <i>Whapka</i>
----------------------------------	--------------------------------------