Relladen Schneider OHG Abt. Segelflugzeugbau

Technische Mitteilung

LS1 TM 29/ 2.4.76

Gegenstand:

Instrumentenbrett

Betroffen:

Segelflugzeug LS1, Baureihe f, wahlweise Bisher betroffen Werknummer 441 und 442

Dringlichkeit:

entfällt.

Vorgang:

Verbesserung der Sicht nach vorne, speziell für Wettbewerbspiloten, sowie mehr Platz zur Handhabung von Landkarten.

Massnahmen:

Gegenüber der Normalausführung (Oberteil klappbar) wird bei der Sonderausführung (Oberteil fest vernietet) die Anbauposition auf der Sitzschale um 20 mm nach hinten verschoben.
Hebelarm 940 mm vor BP. Gleichzeitig ist die normale Abdeckundes Instrumentenbretts um 95 mm zu kürzen.

Durch die Unterkantenabschrägung wird der Ein- und Ausstieg nicht behindert. Die Sonderausführung faßt ein Instrument von 80 mm Ø weniger als die Normalausführung.

Material:

Siehe Zeichnung LS1-f R 7-11 Ausgabe 2.4.76

Gewicht und SP.-Lage:

Vernachlässigbar.

Hinweise:

Einbau oder Umrüstung nur beim Hersteller.

Rolladen Schneider OHG Abt. Segelflugzeugbau

2.4.76 Finher khapha

Anerkannt durch Luftfahrt - Bundesamt

F8. April 1976

Rolladen Schneider Technical Bulletin No.29 LS1-f Abt. Segelflugzeugbau Edition 2.4.76 Subject: Instrument panel. Effectivity: Sailplane LS1, version f, optional. Reason: Improves forward visibility, especially for contest pilots. Instructions: Compared to the normal version (upper part hinged) the position of the special version (upper part fixed) has been moved 20mm backwards (towards datum point). Lever arm is 940mm in front of datum point. The normal cover of the panel has to be shortened by 95mm. Getting into and out of the cockpit is not restrained due to sloped underside. The special version holds one instrument of 80mm in diameter less than the normal version. Materials: See drawing No. LS1-f R7-11, Edition 2.4.76. Weight and Insignificant.

Balance:

Remarks:

Change after agreement of the maker only.

Rolladen Schneider OHG Sailplane Division

2.4.76 Ginter hhapha