

Rolladen Schneider Flugzeugbau GmbH	Technische Mitteilung	TM 3023	Ausgabe 9.3.81
--	-----------------------	---------	----------------

Betrifft: Zaundrahtabweiser Niederlande

Betroffen: Segelflugzeug LS3 WNr. 3139 und LS3-a WNr. 3234

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang: Wegen der aus der Pilotengrösse resultierenden möglichen Sichtbehinderung wurden die Abweiser anders als in TM 3015 vorgeschlagen abgeändert.

Maßnahmen: Die beiden Abweiserrohre (\emptyset 18x1mm, Material 1.7734.4), die Querstrebe und die vordere Aufhängung entsprechen der Zeichnung 3R8-36 (LS3-17 und spätere LS3-a Serie, siehe auch TM 3015), die hintere Befestigung am Haubenrahmen entspricht der Zeichnung R8-21 (LS3, siehe auch TM 3001).

Gewicht und SP-Lage: Die Abweichung der SP-Lage gegenüber dem alten Abweiser ist vernachlässigbar.

Hinweise: Die Umrüstung erfolgte am 24/25.6.80 beim Hersteller.

9.3.81 <i>Leucke</i>	9.3.81 <i>Whepha</i>
----------------------	----------------------