

Rolladen Schneider Flugzeugbau GmbH	Technische Mitteilung	Nr. 4003	Blatt 1
			Ausgabe 23.2.81

Gegenstand: Cockpit

Betroffen: Segelflugzeug LS4, WNr. 4050

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang: Die Oberschenkelaufgabe der Sitzwanne wurde gegenüber der Serie ca. 70 mm niedriger gebaut, gleichzeitig wurden Steuerknüppel, Fahrwerksbetätigung und Quersteuerumlenkung geändert

Maßnahmen und Material: Siehe Zeichnungen 4003-1 bis 4003-8
Nachweise siehe Blatt 4003-9

Gewicht und SP-Lage: Im Endabnahmebericht enthalten

Hinweise: Änderung auf WNr. 4050 als Einzelstück beschränkt

Erstellt: 23.2.81	<i>Leutke</i>	Geprüft: 23.2.81	<i>hnapfa</i>
-------------------	---------------	------------------	---------------