

Gegenstand: Musterzulassung Niederlande

Betrifft: Segelflugzeug LS6

Dringlichkeit: Entfällt

Vorgang: Abweichend bzw. zusätzlich zur deutschen Musterzulassung wird für die Niederlande ein Zaundrahtabweiser eingebaut.

Maßnahmen: Einbau Zaundrahtabweiser entsprechend Zeichnung 3 BR-79, Handbücher inclusive Seiten entsprechend TM 6001

Material: Siehe Zeichnung 3 BR-79

Gewicht und SP-Lage: Immer im zugehörigen Wiegebericht berücksichtigt

Hinweise: Einbau oder Umrüstung nur beim Hersteller

Anlagen: Zeichnung 3BR-79 Ausgabe 15.11.85
Flug- und Wartungshandbuch Ausgabe Mai 84 ergänzt durch TM 6001 November 1985 (Revision 1)