

Nr. No.	Sprache language	Benennung / subject	Ausgabe issued	Betrifft / effectivity	Ausgabe issued
01/86-2	D+E	<i>Hotellierschlüsse</i>	30.11.92	DG-100, DG-200 und DG-400	
01/91	D+E	Probleme mit der Fahrwerksverriegelung	91	DG-100, 200, 300 und 400	
01/92	D+E	Austausch der Gelenklager in den Schwingen des Handsteuers	6.04.92	alle Einsitzer	
02/92	D+E	Motorprobelauf von Motorseglern mit Klapptriebwerk	20.03.92	DG-400, 500M, 600M und 800	
03/92	D+E	<i>Bremsklappenflattern DG-500</i>	25.01.93	DG-500	
04/92	D+E	Hotellierschluß Sicherungshülsen	7.04.93	DG-100, 200 und 400	
05/93	D+E	Sicherungsdraht der vorderen Höhenflossenbefestigung	4.06.93	DG-100G, DG-200, 300 und 400	
06/93	D+E	Ducati Elektronik Zündboxen (Silikon)	23.09.93	DG-400 DG-500M	
07/94	D+E	Wassersäcke für alte DG-100 mit Ventil im Rumpf	15.03.94	DG-100	
08/94	D+E	Bremsklappenhebel in alten DG-100	15.03.94	DG-100	
09/95	D+E	Sicherung des QR Hotellieranschlusses	16.01.95	DG-300	
10/95	D+E	Lackrisse	18.01.95	alle	
11/95	D+E	<i>TM 348/4T DG-500 ELAN Trainer</i>	2.02.95	DG-500T	
12/95	D+E	Trimmungsgewicht Rumpfheck	Dez. 1995	DG-800A, LA (DG-800B, DG-808C)	März 2018
12/96	D+E	Austausch der Fahrwerksgasfeder	4.01.96	DG-100, 200, 300, 400, 600M und 800	
13/96	D+E	<i>Bleifreier Automobil- Kraftstoff für DG-Motorsegler ?</i>	14.05.96	DG-400, DG-500M DG-600M, DG-800	
14/96	D+E	DG-500M Funkstörungen bei Ducati Elektronik Zündboxen	31.05.96	DG-500M	
15/96	D+E	Austausch beschädigter Abdichtungen des Höhenruders	12.11.96	DG-600 DG-800	
16/96	D+E	<i>Fremdstart direkt am Anlasser</i>	26.11.96	DG-800	
17/97	D+E	<i>Kraftstoffe</i>	26.03.97	alle Motorsegler	
18/97	E	<i>Correction of inproper straight flight characteristics</i>	March 97	DG-200 DG-400	
19/97	D+E	<i>Kühlflüssigkeitssystem</i>	29.04.97	DG-800B	
20/97	D+E	Squelch Empfindlichkeit	4.06.97	alle	
21/97	D+E	Verwendung bleifreier Kraftstoffe	E:1.7.97 D:2.7.97	DG-800B	
22/97	D	<i>Triebwerk</i>	10.07.97	DG-800B Solo	
23/97	D	<i>Spindeltrieb</i>		DG-800B	
24	D+E	<i>Auspuffkrümmer</i>		DG-800B Solo	
25	D+E	<i>Temperaturen im Motorraum</i>		DG-800B Solo	
26	D+E	<i>Flügelstützrad Z 60</i>	11.09.97	DG-800	
27	E	<i>Instruction to follow before first start</i>	24.09.97	alle Motorsegler	
28	D+E	<i>Zweitaktöl für SOLO Motoren</i>	15.10.97	DG-800B	
29	D	<i>Vergaser / Kraftstoffanschlußstutzen</i>	7.06.98	DG-800B Solo	
30		<i>Nicht verschickt, gab TM 873/12</i>		DG-800B	
31				DG-800B	
32	D+E	ELT ACK Halterung	22.10.98	alle	
33	D+E	<i>Auspuffkrümmer u. Auspuffhebesel</i>	18.03.99	DG-800B	
34	D+E	Seitenflossenballast für Flug ohne Motor	Jan. 1999	DG-500MB	
35	E	<i>Powerplant and engine compartment</i>	27.05.99	DG-500MB	
36	D+E	<i>Fest installierte Tankpumpe</i>	6.08.99	DG-800B	
37	D+E	<i>Feder des Auspuffhebesels nicht verschickt</i>	6.08.99	DG-800B	
38	D+E	<i>Vollgasanschlag am Mikuni-Vergaser BN38 neue Bauart</i>	05.10.99	DG-800B (8-97 bis 8-125)	
39	D+E	Vorderer Kerzenstecker bei DG-400 mit Zündboxen „Bosch Polarfire“	23.11.99	DG-400	
40	D	<i>Luftfilter für Vergaser</i>	1.08.00	DG Motorsegler	

Nr. No.	Sprache language	BENENNUNG / SUBJECT	Ausgabe issued	Betrifft / effectivity	Ausgabe issued
41	D+E	<i>Vorderer Lagerbock des Spindeltriebes</i> <i>Front mounting of the spindle drive</i>	29.01.01	DG-800B W.Nr. 8-163B87 <i>bis 8-200B120</i>	
42	D+E	Prüfung Solarpanel auf dem Rumpf Test solarpanel on fuselage	21.02.01	DG-800B mit Solarpanel	
43	D+E	<i>Vorderer Lagerbock des Spindeltriebes</i> <i>Front spindle drive support</i>	28.02.01	DG-800B <i>Werk-Nr. 8-179,</i> <i>8-197 bis 8-218</i>	
44	D+E	<i>Flügelkraftstofftanks</i> <i>Wing fuel tanks</i>	7.05.01	DG-800 A, LA, B DG-500 MB	
45	D+E	<i>Steuergerät</i> <i>Control unit</i>	20.06.01	DG-800B W.Nr. 8-219-227	
46	E	<i>Flaperons</i>	14.11.01	DG-800S W.Nr. 8-189, 207, 208, 209, 211, 253	
47	D+E	<i>Starterzahnkranz geschweißt</i> <i>Starter ring gear welded</i>	15.03.02	DG-800B W.Nr. 248-260	
48	D+E	Starterzahnkranzbefestigung Instandsetzung Starter ring gear connection repair	27.06.02	DG-800B alle W.Nr. DG-500MB alle W.Nr.	
49	D+E	Kühlwasserpumpe Überprüfung Coolant pump inspection	12.07.02	DG-800B alle W.Nr. DG-500MB alle W.Nr.	<i>entfällt, ersetzt</i> <i>durch/replaced</i> <i>TM800/41</i>
50	D+E	<i>Quersteuerung im Rumpf</i> <i>Aileron control in fuselage</i>	8.07.02	DG-800S alle W.Nr.	
51	D+E	Reparatur der Querruderstoßstange Repair of aileron pushrods	17.02.03	DG-100, 200, 400	16.12.11
52	D+E	Aufkleben von Plexiglashauben Gluing Plexiglas canopies	01.10.03	Alle	
53	D+E	<i>Einbau von Transponderantennen</i> <i>Installation of aerial for transponder</i>	13.12.07	Alle DG	<i>entfällt, ersetzt</i> <i>durch/replaced</i> <i>by TMDG-G-</i> <i>02</i>
54	D+E	F-Schlepp Hinweise Aerotow, Important Information	2.06.04	Alle	
55	D+E	Fahrwerksgestänge - Seitenverkleidung im hinteren Cockpit Landing gear control – side cover in rear cockpit	14.06.04	DG-1000	
56	D+E	Bremsklappensteuerung Airbrake control	18.11.04	D.-500 Trainer+Orion	
57	D+E	Cockpithauben, Gasfederunterstützung Canopies, gas-strut mechanism	08.06.05	DG-1000	
58	D+E	Gaszugfeder mit Ultra Buchse, tension gas strut with Ultra bush	3.02.06	DG-800B	
59	D+E	Fahrwerkswarnung/ Landing gear warning	17.05.06	DG-1000 bis 10-73	
60	D+E	Fahrwerksverriegelung, Landing gear lock	17.05.06	DG-1000 bis 10-79	
61	D+E	Getriebemotor mit Bremse für Spindeltrieb Motor with gear and brake for spindle drive	9.11.06	DG-400, DG-800A	
62	D+E	Fahrwerksverriegelung Landing gear lock	29.09.07	DG-1000S und T	
63	D+E	Anlasser für Rotax 505 Starter motor for Rotax 505 engine	28.03.07	DG-400, DG-800A	
64	D+E	Vergaser Mikuni BN38 neue Version Einsetzen einer bereits benutzten Vergaser Membrane Carburettor Mikuni BN38 new Version Installation of a carburettor membrane which has already been used	12.06.07	DG-800B neuere Modelle, DG-808C DG-500MB DG-1000T	<i>entfällt, ersetzt</i> <i>durch/replaced</i> <i>TM800/41</i>
65	D+E	<i>Einbau von Transponderantennen</i> <i>Installation of aerial for transponder</i>	26.06.07 13.12.07	Alle LS	<i>entfällt, ersetzt</i> <i>durch/replaced</i> <i>by TMDG-G-</i> <i>03</i>

Nr. No.	Sprache language	Benennung / subject	Ausgabe issued	Betrifft / effectivity	Ausgabe issued
66	D+E	Abweiser für den Propeller im Motorraum Deflector for propeller in engine compartment	17.07.07	DG-1000T	
67	D+E	Ballastkasten in der Seitenflosse, Moosgummiringe Ballast box in the fin, foam rubber rings	05.11.07	DG-1000	
68	D+E	Neue Materialbezeichnungen New material designations	28.03.08	Alle DG and LS	3.05.09 16.12.11
69	D+E	Einstellung des Propellers nach Zahnriemensprung Adjustment of propeller after jump of drive belt	14.05.10	DG-800B, DG-808C, DG-500MB	<i>Verweis in TM800/41 bei DG-800B, 808C</i>
70	<i>E</i>	<i>Modification of fuel lines</i>	<i>17.11.11</i>	<i>DG-1000M prior to type certification</i>	
71	D+e	Motoren Solo 2 625 alle Baureihen, eingebaut in DG-800B, DG-808C, DG- 500MB, DG-1000M Zündkerzenstecker, Ersatztype Engines Solo 2 625 all variants, installed in DG-800B, DG-808C, DG-500MB, DG- 1000M, Spark plug connectors, replacement type	22.11.11	DG-800B, DG-808C, DG- 500MB, DG-1000M	<i>ersetzt durch/replaced TM800/41 bei DG-800B, 808C</i>
72	D+e	Zulässige Bereiche der Flugzeugoberfläche für Warnmarkierungen Approved areas of airframe surfaces for anti-collision markings	14.12.11	Alle DG + LS	
73	D+E	Motor: Ansprungsverhalten bei warmem Motor, Probleme beim Abstellen	16.12.11	DG-1000T	
74	D+E	Kühlwasserpumpe Austauschtype Coolant pump, interchangeable part	Rev. 1 21.08.19	DG-800B, DG-808C	<i>Ersetzt Ausgabe 24.01.12</i>
74	DG-500MB		29.11.12	DG-500MB	
75	D+E	Spindeltrieb für Triebwerk ein/ausfahren Spindle drive for powerplant extension / retraction	24.07.12	DG-500M	19.02.2013 Rev. 1
76		Bekanntgabe der TM 4603-13 der Fa. Solo mit der EASA_AD_2012-0197_1	4.10.12	DG-1000T	
77	D+E	NOAH LS, Sicherungsfederstecker / securing pin	26.11.12	LS8, LS10 alle Baureihen/all variants	
78	D+E	Primerventil, Austauschtype / Primervalve, interchangeable part	29.11.12	DG-500, DG-500MB	
79	D+E	Zylinderfußdichtung/cylinder-foot-gasket	2.05.13	DG-800B, DG-808C, DG-500MB	
80	D+E	Betriebsstundenanzeige im DEI-NT/ Operating time indication on DEI-NT	22.05.13	LS8-t, LS10-st	
81	<i>D+E</i>	<i>Notsystem, Einspritzventile Emergency system, injection valves</i>	<i>23.05.13</i>	<i>DG-1000M</i>	<i>Wurde direkt an Kd. geschickt</i>
82	<i>D+E</i>	<i>Propellerstopper Feder Propeller-stopper spring</i>	<i>19.06.13</i>	<i>DG-1000M</i>	<i>Noch nicht freigegeben</i>
83	D+E	Bremsklappensteuerung, Gelenkstangenkopf Airbrake control, rod end	Rev. 1 28.08.13	DG-500, DG-1000	
84	<i>D+E</i>	<i>Hintere höhenverstellbare Sitzwanne Rear height adjustable seat shell</i>	<i>11.09. 13</i>	<i>DG-1000M</i>	<i>Wurd direkt an Kd. geschickt</i>

Nr. No.	Sprache language	Benennung / subject	Ausgabe issued	Betrifft / effectivity	Ausgabe issued
85	D+E	Bekanntgabe der EASA Emergency AD No. 2013-0217-E betreffend Triebwerk Solo 2350C Introducing EASA Emergency AD No. 2013-0217-E concerning powerplant Solo 2350C	17.09.13	DG-1000T	<i>entfällt, ersetzt durch/replaced S193/15</i>
86	D+E	Einbau von PowerFLARM in DG Einsitzer Installation of PowerFLARM in DG single seaters	12.03.14	DG Einsitzer DG single seaters	
87	D+E	Einbau von PowerFLARM in DG Doppelsitzer Installation of PowerFLARM in DG two seaters	12.03.14	DG Doppelsitzer DG two seaters	
88	D+E	Batterie PC625, geänderte Anschlüsse, Battery PC625, revised termination	13.03.14	DG-1000M	
89	D+E	Bekanntgabe der EASA Emergency AD No. 2013-0217-R1 und Solo TM 4603-14 betreffend Triebwerk Solo 2350C Introducing EASA Emergency AD No. 2013-0217-R1 and Solo TN 4603-14 concerning power plant Solo 2350C	06.05.14	DG-1000T	<i>entfällt, ersetzt durch/replaced S193/15</i>
90	D+E	Handbücher Fehler bezüglich Fahrwerksbetätigung Manuals errors concerning landing gear operation	6.06.14	LS1a bis LS1-d LS1-a up to LS1-d	
91	D+E	Einbau eine Seilführung für das hintere Kupplungsbetätigungsseil Installation of a cable guide for the rear tow release actuating cable	25.08.14	DG-1000S + DG-1000T	
92	<i>D+E</i>	<i>Steuereinheit für Spindeltrieb (siehe TM 500/07)</i> <i>Control unit for spindle-drive (see TN 500/07)</i>	<i>30.09.14</i>	<i>DG-500MB</i>	<i>An alle Halter geschickt Shipped to all owners</i>
81 Revis ion 1	D+E	Notsystem, Einspritzventile, Bekanntgabe der EASA AD 2014-0269 Emergency system, injection valves Introducing EASA EASA AD 2014-0269	17.12.14	DG-1000M	
93	D+E	Bekanntgabe der EASA Emergency AD No. 2015-052-E betreffend Triebwerk Solo 2350C Introducing EASA Emergency AD No. 2015-052-E concerning power plant Solo 2350C	31.03.15	DG-1000T	
94	D+E	Batterieumschalter, Beschreibung Battery selector switch, instructions	22.09.15	DG-1000S	
95	D+E	Optionalen Einbau Kondensator für Flugrechner LX	03.08.16	Alle DG/LS mit Batteriewahlschalter	
96	D+E	Austausch optischer Tankvollgeber	04.08.16	DG-1000M, DG-1000T, DG-808C, LS8-t, LS10-st	
97	D+E	Bekanntgabe der EASA AD Nr. 2016-0254 und Solo TM 4600-6 betreffend Softwareupdate für Motor Solo 2625 02i Introducing EASA AD no. 2016-0254 and Solo SB 4600-6 concerning software update for engine Solo 2625 02i	16.12.16	DG-1000M	

Nr. No.	Sprache language	Benennung / subject	Ausgabe issued	Betrifft / effectivity	Ausgabe issued
98	E	Information for eligibility to receive a FAA Standard CofA	4.10.17	DG-1000M	
99	D+E	Bekanntgabe der EASA AD Nr. 2017-0225_1 und Schroth SB 40.073-25-01 Gurtschlösser Introducing EASA AD Nr. 2017-0225_1 and Schroth SB 40.073-25-01 turnbuckles	30.11.17	DG-300 ACRO, DG-500 Trainer, DG-500 ORION + DG-1000S+ DG-1000T mit kurzer Spannweite/with short wingspan	
<i>100</i>	<i>D+E</i>	<i>Zündkerzenstecker und Zündkerzen Sparkplug connectors and sparkplugs</i>	<i>24.04.18</i>	<i>DG-400, DG-500M, DG-500MB, DG-800B, DG-808C, DG-1000M</i>	
<i>101</i>	<i>E</i>	<i>Horizontal tail plane connection (Australia)</i>	<i>03.07.18</i>	<i>DG-1000</i>	
102	D+E	Blei-Gel Batterien VRLA Batteries	17.10.18	Alle DG+LS Muster	
103	D+E	LiFePo4 Batterien LiFePo4 batteries	23.01.19	Alle DG+LS Muster All DG+LS aircraft	
104	D+E	Bekanntgabe der EASA AD Nr. 2019-0029 und Solo TM 4603-18 Propellerachsenlagerung Introducing EASA AD No. 2019-029 and Solo SB 4603-18 Propeller axis bearings	12.02.19	DG-1000T	
105	D+E	Wechseln von Kraftstoffschläuche Exchanging fuel lines	2.05.19	Alle DG+LS Motorsegler All DG and LS motorgliders	
<i>106</i>	<i>D</i>	<i>Einbau von Funkgeräten FSG 90-H1</i>	<i>13.04.21</i>	<i>DG-1000 LS4, LS4-a, LS4-b</i>	
107	D+E	Vordere Höhenleitwerksaufhängung DG-500 bis W.Nr. 5E119	2.02.21	DG-500 bis W.Nr. 5E119	