



- Gegenstand : Einbau eines Blitzlichtes
- Betroffen Typ: DG-800, DG-single seater
 Baureihen: Alle Baureihen mit einteiliger Haube
- Dringlichkeit : optional
- Vorgang : Um die Sichtbarkeit des Luftfahrzeuges zu verbessern und somit die Zusammenstoßgefahr zu verringern kann ein rundes Blitzlicht in der Rumpfnase angebracht werden.
- Maßnahmen :
 1. Die „Betriebsanweisung BLITZLICHT FÜR DG-SINGLE SEATER ist an Bord mitzuführen, deshalb ist diese Betriebsanleitung im Ordner des Flughandbuches mit einzuheften.
 2. Einbau des BLITZLICHT gemäß „installation instructions TM DG-G-14, Abschnitt 3A.
 3. Direkt unter dem Schild Vorflugkontrolle das folgende Schild anbringen:

Blitzlicht aus?

4. Einbau einer Zusatzbatterie Z73/0 oder Z73/2 im Gepäckraum,

Material : Betriebsanweisung BLITZLICHT FÜR DG-SINGLE SEATER
 Einbau Anweisung TM DG-G-14
 Und das darin aufgeführte Material
 Hinweisschild siehe Maßnahme 3

Gewicht und Schwerpunktage : Einfluss des Blitzlichts ist vernachlässigbar. Falls eine neue Batterie installiert wurde, muss eine neue Schwerpunktswägung gemacht werden.

Hinweise : Die Maßnahmen sind nach den Bestimmungen des Part M in einem genehmigten Instandhaltungsbetrieb durchzuführen.
 Die Maßnahmen sind gemäß Punkt M.A.801 freizugeben.

Falls Sie Fragen zu dieser TM haben, kontaktieren Sie bitte DG
 Flugzeugbau: Tel.: 0049 7251 3020-0, e-mail: dg@dg-flugzeugbau.de

Bruchsal den
 11.10.2017

Bearbeiter: Die Änderungen/Reparaturen wurden am 24.10.2017 unter dem Privileg
 J.B. Wassenaar DOA Ref. EASA.21J.530 mit der Minor Change Nr. TMDG-G14 genehmigt.