

Glaser-Dirks Flugzeugbau GmbH
Im Schollengarten 19-20, 7520 Bruchsal 4
Telefon 07257-1071 Telex 78224 10 GLD D
LBA anerkannter Herstellungsbetrieb IG 25
LBA anerkannter Luftfahrttechnischer Betrieb IIA 279

Technische Mitteilung

Nr. 301/13

Gegenstand: Flug- und Betriebshandbuch

Betroffen: Segelflugzeuge DG-100, DG-100 G, DG-100 ELAN,
DG-100 G ELAN
W-Nr.: alle mit einteiliger Haube

Dringlichkeit: Vor der nächsten Jahresnachprüfung

Vorgang: Das Betriebshandbuch wird um folgende Punkte ergänzt

1. Ergänzung der Inspektion des Rumpfes
2. Instrumenten- und Zubehörauswahlliste

Maßnahme: Im Betriebshandbuch ist die Seite 29 (Inspektion des Rumpfes) auszutauschen. Weiterhin sind die Seiten 35 und 36 (Instrumenten- und Zubehörauswahlliste) bei DG-100 ELAN und DG-100 G ELAN auszutauschen und bei DG-100 und DG-100 G zu ergänzen, sowie der Berichtigungsstand Seite 2.

Material: Seiten 2, 29, 35 und 36 des Betriebshandbuches
Ausgabe Mai 1985

Hinweise: Die Maßnahmen können vom Halter durchgeführt werden und sind unter Angabe der TM 301/13 im Bordbuch einzutragen.

Bruchsal 4, den 08.05.1985

Ausgestellt: *W. Dirks*
(Dirks)

LBA-anerkannt:

02. Juli 1985



Skow