

Gegenstand: Flug-, Wartungs- und Reparaturhandbuch

Betrifft: DG-400 W.Nr. 4-1 bis 4-200

Dringlichkeit: innerhalb 30 Tagen

Vorgang: Handbuchrevision

Maßnahmen: Die folgenden Handbuchseiten sind gegen die neue Ausgabe Febr. 1987 auszutauschen, bzw. zusätzlich einzuheften. Die geänderten Stellen sind am Blattrand markiert. Die Änderungen sind genauestens zu beachten.

Betrifft	Seite
Flughandbuch	
Sicherungen, Fahrwerksbetätigung	9
Notschalter	11
Eichvorrichtung f.d. Kraftstoff- anzeige	15
Mindestausrüstung f. Wolkenflug	17
Anlassen wenn der Anlasser nicht arbeitet, Notschalter	25
Kontrolle Sicherungsautomat-Propeller	29,28
Triebwerksausfahren, grüne Kontroll- leuchte	31
grüne Kontrolleuchte	35
Aufrüsten - Hotellierverschlüsse - Höhenleitwerksmontage	45
Höhenleitwerksmontage	46
Auffüllen des Wasserballastes	47
Abstellen	48
Pflege des Flugzeuges	50
" " "	50 a
Reichweite Sägezahnflug	59
Schreibfehler "isolieren"	60
Wartungshandbuch	
Inhaltsverzeichnis	1,2
Systembeschreibung - Allgemeines	3 a
Einstellwinkel	4
Fahrwerk - Verriegelung, Spornrad	11
Schleppkupplung	12
Triebwerk - Leerlaufeinstellung	13
Schraubenanzugsmomente	14
Ein- Ausfahrmechanismus	15
Steckdose - Anschlußschema	19
DEI Kraftstoffanzeige	20
Schalter Relais Typen	21

Betrifft	Seite
Kabeltypen	22
Kontrollen - Schleppkupplung	
- Propeller	26
" "	26 a
Wartung - Allgemein	30
Schmierplan	31
Kontrolle - Kabelschuhe	32
Kontrolle - Vorspannung der Propellerschrauben	33
Ausbau des Triebwerks	34
Kabel des Spindelmotors trennen	39
Ausbau d. Ein- Ausfahrmotors	40
" "	41
Ein- und Ausbau des Triebwerks	42
" "	43
" "	44
Zugang zu den Zylinderkopfmuttern	46 b
Beseitigung von Spiel der Klapphaube	46 c
Verarbeitungsanweisung von Schrumpfschlauch	46 d
Sicherung der Propellerbefestigungs- schrauben	46 e
Neue Instrumente	49
" "	50
Höhensteuerung	Diagramm 1
Fahrwerk	" 2
Spornrad	" 2 a
Quersteuerung	3
Reparaturhandbuch	
Schaumstoffe	4/6
" "	4/7

Hinweis: Diese Maßnahme kann vom Halter selbst durchgeführt werden und ist unter Angabe der TM 359/17 im Bordbuch zu bescheinigen.

Sachbearbeiter

Bruchsal 4
 09.03.1987

LBA anerkannt

08. April 1987

W. Dirks

Dipl.-Ing. W. Dirks



U. Schmidt

Musterprüfer