



Ducati Rotax 965 675

alt
old




neu
new



Ducati 432372501

Zusatz zu Seite 16 Motorhandbuch Rotax 505
amendment to page 16 of the Rotax 505 engine manual

Toleranzen nach Arbeitsanweisung BA 1					Tag	Name	DG Flugzeugbau GmbH 76646 Bruchsal Otto-Lilienthal-Weg 2	
Schweißen nach Arbeitsanweisung SA 1					Gez.	14.07.06 Könen		
					Gepr.			
					Norm.			
					Maßstab	Änderung der Verkabelung für Ducati Elektronik Zündboxeb 432372501 Modification of the wiring for Ducati electronic ignition boxes 432372501	 4E30	
					Maße ohne Toleranzang. nach:			
Ausg.	Änderung	ÄM	Tag	Name				