

| | | | |
|--|-----------------------------------|-------|------------------------|
| ROLLADEN-SCHNEIDER Flugzeugbau GmbH LBA-Nr. EB - 4 | Technische Mitteilung Nr. 6030 | LS6-c | Blatt 1 |
| | | | Ausgabe - 3. FEB. 1994 |

Gegenstand : Wasserballastanlage

Betroffen : Segelflugzeug LS6-c

Dringlichkeit : —

Vorgang : Einbau der Wassersäcke 1F5-97 von ca. 70 Liter Fassungsvermögen pro Flügel entsprechend Bauzeichnung 1BF-114

Gewicht und Schwerpunktlage: entfällt

Hinweise : Einbau zur Vorbereitung der Änderung in LS6-18w

LBA-anerkannt :



10. Feb. 1995
i. A. Jung

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Erstellt: 03. Feb. 94 <i>Heck</i> | Geprüft: <i>Whapka</i> |
|-----------------------------------|------------------------|