

Gegenstand: Stahlqualität für den Beschlagsbau der LS1-Baureihen

Betroffen : Halbzeug : Rohre und Bleche

Dringlichkeit: entfällt

Vorgang : Auf Grund von Schwierigkeiten mit Halbzeugbeschaffung dürfen
an allen Beschlägen der LS1-Baureihen

Rohr aus 1.7734.4 oder 1.7214.9

Blech aus 1.7734.4 oder 1.7214.

1.7734. nur WIG-schweißbar.

verwendet werden.

Maßnahmen : Erweiterung der Materialangaben auf allen diesbezüglichen
Beschlagzeichnungen

Material: entfällt

Gewicht: entfällt

Hinweise: entfällt



Anerkannt durch
Luftfahrt-Bundesamt

18. Nov. 1974

Jones