### 0 Allgemeines

## 0.1 Erfassung der Berichtigungen

Lfd.	Betroffene Seiten	Bezug	Ausgabe
Nr.			Datum
1	$0.1, 0.3 \div 0.7, 0.13,$	Handbuchrevision	Dezember
	1.5, 1.19, 1.36, 2.1,	TM LS10-02	2011
	2.2, 3.4, 3.6, 3.10, 4.1,		
	$4.2, 4, 17, 6.2 \div 6.4,$		
	7.1, 8.1, 9.3, 9.4, 9.6,		
	Diagramme 1, 3, 5,		
	12, 22, 23		
2	0.1, 0.4 - 0.7, 1.28,	Mechanische Kraftstoffpumpe,	Oktober 2015
	4.14, 5.2, 8.1,	Handbuchrevision	
	Diagramme 22 und 23	TM LS10-03	

## Wartungshandbuch LS10-s, -st

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Fortsetzung)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
	1.26	Oktober 09			
	1.27	"			
	1.28	**	Oktober 15		
	1.29	**			
	1.30	"			
	1.31	"			
	1.32	11			
	1.33	11			
	1.34	"			
	1.35	**			
	1.36	**	Dezember 11		
	1.37	"			
	1.38	11			
2	2.1	Oktober 09	Dezember 11		
	2.2	***			
	2.3	***			
	2.4	***			
	2.5	**			
	2.6	"			
3	3.1	Oktober 09			
	3.2	**			
	3.3	**			
	3.4	**	Dezember 11		
	3.5	**			
	3.6	**	Dezember 11		
	3.7	**			
	3.8	**			
	3.9	**			
	3.10	11	Dezember 11		
4	4.1	Oktober 09	Dezember 11		
	4.2	**	Dezember 11		
	4.3	**			
	4.4	"			
	4.5	"			
	4.6	"			
	4.7	"			
	4.8	**			

## Wartungshandbuch LS10-s, -st

### 0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Fortsetzung)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
	4.9	Oktober 09			
	4.10	"			
	4.11	"			
	4.12	"			
	4.13	"			
	4.14	"	Oktober 15		
	4.15	"			
	4.16	"			
	4.17	"	Dezember 11		
	4.18	"			
	4.19	"			
	4.20	"			
	4.21	11			
	4.22	11			
	4.23	11			
	4.24	11			
	4.25	11			
	4.26	11			
	4.27	11			
	4.28	11			
	4.29	11			
	4.30	"			
	4.31	11			
	4.32	11			
	4.33	11			
	4.34	11			
	4.35	11			
	4.36	"			
	4.37	11			
	4.38	"			
	4.39	"			
	4.40	"			
	4.41	"			
	4.42	"			

## Wartungshandbuch LS10-s, -st

## 0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Fortsetzung)

Abschnitt	Seite	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
5	5.1	Oktober 09			
	5.2	"	Oktober 15		
6	6.1	Oktober 09			
	6.2	**	Dezember 11		
	6.3	11	Dezember 11		
	6.4	"	Dezember 11		
7	7.1	Oktober 09	Dezember 11		
8	8.1	Oktober 09	Dezember 11	Oktober 15	
	8.2	"			
	8.3	11			
9	9.1	Oktober 09			
	9.2	"			
	9.3	"	Dezember 11		
	9.4	**	Dezember 11		
	9.5	**			
	9.6	**	Dezember 11		
	9.7	**			
	9.8	"			

0.2 Verzeichnis der gültigen Seiten (Fortsetzung)

Diagramm	Ausgabe	ersetzt/	ersetzt/	ersetzt/
1	September 09	Dezember 11		
2	September 09			
2 3	September 09	Dezember 11		
4	September 09			
5	September 09	Dezember 11		
6	September 09			
7	September 09			
8	September 09			
9	September 09			
11	September 09			
12	September 09	Dezember 11		
13	September 09			
Diagramme <b>nu</b>	ır für LS10-st			
14	September 09			
15	September 09			
16	September 09			
17	September 09			
18	September 09			
19	September 09			
20	September 09			
21	September 09			
22	September 09	Dezember 11	Oktober 15	
23	September 09	Dezember 11	Oktober 15	
Anhang				
9E2 LS10-st	28.11.08			
9E4 <b>LS10-s</b>	28.11.08			
OFDCC	25.05.00			
9EP22	25.05.09			
9EP24	25.05.09			
0D 70	11 00 09			
9R79	11.09.08			
9V21	14.09.09			
9V96	29.04.09			
- · · · ·	_,,			

#### 1.17.3 Kraftstoffpumpen

**Elektrische Kraftstoffpumpe**: Die elektrische Kraftstoffpumpe ist auf der Rückseite des Feedertanks montiert und wird vom DEI-NT gesteuert. Die Stromversorgung erfolgt über das Bordnetz.

Wenn der Kraftstoffpumpenschalter am DEI-NT auf "AUTO" steht (Normalbetrieb), wird die Pumpe von der Triebwerksautomatik gesteuert und über das DEI-NT mit Strom versorgt. Die elektrische Kraftstoffpumpe stellt die Kraftstoffversorgung des Motors sicher, solange die mechanische Membranpumpe nicht ausreichend Kraftstoff fördert.

Im Motorbetrieb wird die elektrische Kraftstoffpumpe daher automatisch abgeschaltet sobald eine Motordrehzahl von über 4900 U/min für eine Dauer von 10s erreicht wurde.

Wenn der Kraftstoffpumpenschalter am DEI-NT auf "ON" steht, läuft die elektrische Pumpe, sobald der Hauptschalter eingeschaltet wird (Dauerbetrieb). Die Stromversorgung der Kraftstoffpumpe erfolgt in diesem Fall über das Steuergerät.

Die Förderleistung der Elektrischen Kraftstoffpumpe wird anhand der Messung des Kraftstoffdurchfluss überprüft. Dazu den

Kraftstoffschlauch unter der Vergaserverzweigung lösen. Den Schlauch in ein Messgefäß halten. Die elektrische Kraftstoffpumpe über die Zündung einschalten und die Zeit für die Förderung von 11 Kraftstoff messen. Die Zeit notieren. Maximal zulässig sind 130 Sekunden/l.

Mechanische Kraftstoffpumpe: Die mechanische Kraftstoffpumpe ist am Motorträger auf der linken Seite unterhalb des Triebwerks angebracht. Die mechanische Kraftstoffpumpe wird von den Vakuum Impulsen im Motorgehäuse angetrieben. Sie fördert nur dann Kraftstoff, wenn der Motor läuft.

Eine Rücklaufleitung zum Feedertank mit eingebauter Drossel zweigt unmittelbar vor den Vergasern ab und begrenzt den Kraftstoffdruck an den Vergasern.

#### 4.6 Aus- und Einbau der Bugkupplung

#### Siehe Diagramm 9

Werkzeuge: Ratsche mit 3/8" Antrieb, Nüsse 8 und 10 mm,

Innensechskanteinsätze 3 und 4 mm, Ringschlüssel 10 mm,

Gabelschlüssel 12 mm.

Allgemein: Schraubenlängen und Scheiben an den einzelnen Demontagestellen

notieren. Befestigungsschrauben, Buchsen und Hebelverlängerung >5< und >6< sollen nicht mit zur Überholung der Kupplung


eingeschickt werden.

#### Ausbau der Bugkupplung:

- 1. Haube nach Ziehen des Notabwurfs mit Helfer vom Rumpf abnehmen, siehe FHB Abschnitt 7.16.
- 2. Ausbau der Sitzschale entsprechend Abschnitt 4.1.
- 3. Unter der Sitzschale ist das Seil zur Schwerpunktkupplung von der Umlenkrolle zu lösen. Dabei ist die Distanzbuchse zu beachten.
- 4. Pedalschlitten mittels Pedalverstellungsgriff in die hinterste Position ziehen.
- 5. Die Verbindung zwischen Trimmbleihalter-Pedalführung >1 < lösen.
- 6. 2 Schrauben >2< am vorderen Ende des Haubenaufstellers von der Aufhängung lösen und Aufsteller so weit wie möglich nach hinten ins Cockpit absenken, gegebenenfalls auch ein Gasfederende lösen.
- 7. beide Haubenhalter mit Trimmbleihalter vom Bugspant lösen >3< und ebenfalls nach hinten absenken.
- 8. Kupplung samt Halter aus dem Bugspant ziehen.
- 9. Kupplung aus der Halterung demontieren >4< und >6<; Achtung: vier Distanzbüchsen an der Außenseite des Kupplungsgehäuses, bei Pos.>6< ist zusätzlich eine Distanzbuchse innenseitig montiert.
- 10. Verlängerung des Antriebshebels mit Seil an der Kupplung lösen >5<.

Zur Ermittlung des Flugmassenschwerpunktes ist das Flugzeug mit den Piloten, mit Fallschirmen, Trimmgewichten und gesamter Flugausrüstung (Logger,Batterien, Kissen, Photo usw.) zu wiegen. Auf richtige Sitzposition und Stellung der Pedale achten!

Bezugsebene (BE): Flügelvorderkante an der Wurzelrippe Flugzeuglage: Rumpunterseite waagerecht



Hebelarme von Piloten und Ausrüstungsgegenständen siehe Flughandbuch Abschnitt 6.9

#### Leermassen - Schwerpunkt

Nach Einbau zusätzlicher Ausrüstung, nach Reparaturen, neuer Lackierung und Änderung am Segelflugzeug, die die Masse beeinflussen, ist die Leermassen - Schwerpunktlage neu zu ermitteln. Der Bereich der Leermassen - Schwerpunktlagen ist aus dem Diagramm s. Abschnitt 6.8.8 des Flughandbuches ersichtlich. Liegt der Leermassen-Schwerpunkt nicht im zulässigen Bereich, so ist durch Ballasteinbau im Rumpf eine zulässige Schwerpunktlage einzutrimmen.

Das Ergebnis der Wägung ist im Blatt Wägebericht im Flughandbuch Abschnitt 6.8.7 einzutragen, außerdem ist ein Wägebericht in die Lebenslaufakte einzuheften. Falls sich die Mindestzuladung im Führersitz ändert, so ist dies im Hinweisschild im Cockpit zu ändern.

Die Leermassen - Schwerpunktwägung ist mindestens alle 4 Jahre durchzuführen.

Schwerpunktwanderung durch Ausfahren des Triebwerkes siehe Flughandbuch Abschnitt 6.9.

#### 8 Teileliste

Die Teilenummern der Steuerungssysteme etc. sowie der Beschlagsteile des Triebwerkes entnehmen Sie bitte den folgenden Diagrammen.

#### 8.1 Triebwerksteile (nur LS10-st)

a) notwendig für	jede 25 Stundenkontrolle
40050360	Zündkerzen S36 (Bosch W5AC Elektrodenabstand 0,5 mm)
	mit verpresster Schraubkappe, gekennzeichnet mit einem
	roten Farbpunkt auf dem Isolator
60507571	Kraftstofffilter
b) Ersatzteile	
45002085	Zündkerzenstecker Denso, 5kOhm
60510601	Zündspule für SOLO 2350
45002081	Auspuffdichtung, 1.5mm dick (2 Stück erforderlich)
45002071	Dekompressionsventil (2 Stück eingebaut)
45002088	Hubzylinder für LS8-t, HG7000-12-225-30, modifiziert
45002038	Gasdruckfeder 600N für Ein-Ausfahrmechanismus
45002039	Gasdruckfeder 100N für Propellerstopper
45002074	Propellerstopper Anschlaggummi
Gummilager f	für Motoraufhängung
45002079	Oberes Motorlager (Ringpuffer)
45002080	Unteres Motorlager
Kraftstoffanla	nge
60507608	Verschlusskupplung KL-006-2-SL007
	(Kraftstoffeinfüllkupplung)
60507550	Drainer CAV 110 (1/8" NPT)
Wichtiger Hinwo	eis: Vor dem Einbau den vom Hersteller montierten O-Ring

**Wichtiger Hinweis:** Vor dem Einbau den vom Hersteller montierten O-Ring durch Bestellnr. 60504402 ersetzen!


60504402	O-Ring für Drainer CAV 110 (für Kfz-Kraftstoffe)
30092049	Schlauch PUR 3x1,5x6mm hydrolyse und mikrobenbeständig
30092050	Schlauch PUR 5x1,5x8mm hydrolyse und mikrobenbeständig
60000103	Schlauch PUR 6x1,5x9mm hydrolyse und mikrobenbeständig
60000102	Schlauch PUR 8x2x12 mm hydrolyse und mikrobenbeständig
30092051	Metallgeflecht Innen D8 (für Kraftstoffschläuche)
60507561	Kraftstoffpumpe Facet 40106 (Motor und Betankungspumpe)
60500164	Mechanische Kraftstoffpumpe Bing 8080 (nicht mehr
	lieferbar)
60500257	Mechanische Kraftstoffpumpe Mikuni DF44-18 ab W.Nr.
	T57 und als Ersatzteil (für die Installation TM LS10-03
	befolgen)
45000162	Brandhahn 4M1-034

#### **Propellerlagerung**

45002052 Gummipufferanschlag für Propeller

# Kraftstoffsystem bis W.Nr. L10-014 Fuel system up to ser. no. L10-014


## Diagramm 22 diagram 22



TM/TN LS10-03
Ausgabe August 2015
issued August 2015

# Kraftstoffsystem ab W.Nr. LS10-015 Fuel system from ser. no. L10-015 on

## Diagramm 23 diagram 23



TM/TN LS10-03
Ausgabe August 2015
issued August 2015