

ROLLADEN-SCHNEIDER Flugzeugbau GmbH LBA-Nr. EB - 4	Technische Mitteilung Nr. 7005	LS7	Blatt 1/1
			Ausg. 01.Dez.91

Gegenstand : Änderung am Stück

Betroffen : LS7, Werk-Nr. 7022

Dringlichkeit : entfällt

Vorgang : Änderung der Cockpit-Struktur unter Verwendung von Carbon- und Aramid-Geweben lt. Bauzeichnungen LS7, Werk-Nr. 7022, vom 01.Dez.91

Material : siehe Bauzeichnungen LS7, Werk-Nr. 7022, vom 01.Dez.91

Maßnahmen : entfällt

Gewicht und S.P.-Lagen : entfällt

Hinweise : Durchführung und Prüfung unter Kontrolle der
Fa. Rolladen Schneider
Flugzeugbau GmbH

Bescheinigung der o.a. TM im Bordbuch und auf
TM-LTA_Durchführungsbeleg, Wartungshandbuch Blatt 14-1

LBA-anerkannt :



U. Tropp

21. Jan. 1992

Erstellt: <i>Wolf Heucke 17.7.92</i>	Geprüft: <i>17. JAN. 1992</i> <i>Whepha</i>
--------------------------------------	---